

AUDI Q3

Voertuig referentie:

Z852NT

Kleur:

Oranje

Verbrandingsmotorvermogen:

110 kW /

150 pk

Carrosserietype:

Estate

Soort

transmissie:

Automaat

Motorinhoud:

1498 cm³

Type

brandstof:

Benzine

CO2 uitstoot

gecombineerd:

171 g/km



Snelle check

Tellerstandoordeel

Er staat geen RDW-oordeel op de kilometerteller van dit voertuig op basis van het NAP-register. Houdt u er rekening mee dat u het Nederlandse rijbewijs moet gebruiken om deze status op te vragen.

● Geen vermeldingen beschikbaar

Mogelijke voertuigschade

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX

● Geen bijzonderheden gerapporteerd

Keuringen

Geen vermeldingen beschikbaar

● Geen vermeldingen beschikbaar

Import

Voertuig geïmporteerd vanuit Duitsland

● Import

taxi

Niet als taxi gebruikt

● Geen bijzonderheden gerapporteerd

Schade

Dit voertuig heeft een schade gehad. Informeer bij de verkoper of deze inmiddels gerepareerd is, of laat hem voor aankoop controleren door een erkende monteur.

● Schade

Gelokaliseerd in
Nederland



Leeftijd voertuig

7 jaren

Geïmporteerd voertuig



Extra informatie

Check voertuighistorie uit Frankrijk **BETA**

Check of er voertuighistorie uit Frankrijk beschikbaar is voor dit voertuig. Indien u de eigenaar bent, of een machtiging heeft van de eigenaar, heeft u de mogelijkheid om de check uit voeren. Voertuighistorie uit Frankrijk wordt aangeboden in het Frans en is een gratis service (beta versie) dat bij het CARFAX-rapport geleverd wordt.

Check
online
version

Schadeoverzicht

01-2021 Schade gerapporteerd



Betroffen gedeelte:

Niet beschikbaar

Soort schade/ Schade oorzaak:

Niet beschikbaar

Geschatte reparatiekosten:

€ 1.000 - € 2.000

Gerapporteerd op:

01-2021

Gerapporteerd in:

Duitsland

Schade

Schade verwijst naar elke vorm van beschadiging of aantasting van de fysieke onderdelen van een voertuig, die het uiterlijk, de functionaliteit of de veiligheid ervan beïnvloedt. Schade kan variëren van cosmetische problemen zoals krassen en deuken tot ernstige structurele problemen. Schade kan worden veroorzaakt door aanrijdingen, weersomstandigheden, vandalisme of andere incidenten.



Eigenaar(s) buitenland

Aankoopjaar: **2019**

Schade gerapporteerd op: **01-2021**



Te koop in Nederland

Aankoopjaar: **2024**

Gebruiksduur: **minder dan een maand**

Type eigenaar: **Autobedrijf**

Type gebruik: **Te koop**

Eigenaar 1 in Nederland

Aankoopjaar: **2024**

Type eigenaar: **Particulier**

Type gebruik: **Privé**

Voertuig Historie

Datum	Activiteit
01-04-2019	Eerste registratie internationaal
01-2021	Schade gerapporteerd in Duitsland
16-05-2024	Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: autobedrijf Auto te koop
17-05-2024	Geïmporteerd uit Duitsland naar Nederland Geregistreerd in Nederland Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier Gebruikt als privé voertuig

Voor dit Vehicle History Report doorzochten we meer dan 40 miljard records uit meer dan 30 Europese landen, de VS en Canada.

Technische informatie

Motor en prestaties

Fuel type	Benzine
Verbrandingsmotorvermogen	110 kW / 150 pk

Milieu en verbruik

Brandstofverbruik gecombineerd	7.544 l/100km
CO2 uitstoot gecombineerd	171 g/km
Milieuklasse EG	Euro 6

Gewichten

Gewicht rijklaar	1.470 kg
Maximaal laadvermogen	600 kg
Toegestane max. massa voertuig	2.070 kg

Afmetingen

Wielbasis	2.680 mm
-----------	----------

Overige informatie

Europese voertuigcategorie	M1
Typegoedkeuringsnummer	e1*2007/46*1900*01
Aantal deuren	4
Aantal zitplaatsen	5

CARFAX verklarende woordenlijst

Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

CO2 uitstoot

CO2 is een afkorting voor koolstofdioxide, een gas dat wordt uitgestoten door voertuigen met een verbrandingsmotor. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is een indicator van de hoeveelheid brandstof die door het voertuig wordt verbrand. De hoeveelheid CO2 wordt gemeten in gram per gereden kilometer.

Geïmporteerd voertuig

Een voertuig geïmporteerd uit een ander land

Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

Voertuig referentie

Door de gebruiker verstrekte waarde om het voertuig te identificeren tijdens het opvragen van het CARFAX-rapport en om de identiteit van het voertuig op het rapport zelf te bevestigen.

Hoe u dit rapport kunt gebruiken



Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.

[Algemene Voorwaarden.](#)