

Digitaal servicebericht

Voertuiggegevens

Voertuig E 200
Start garantie datum 23.11.2017
FIN WDD2130421A381973

Volgende servicebeurt 12.2024 156998 km

Informatie mbt. de volgende service beurt: zie onderhoudsboekje, Mercedes Benz site en/of de service melding in het dashboard

Servicebericht 5

Auto District	Datum	21.12.2023
Jupiter 39-B	Reparatie opdracht nr.	20231276
Poeldijk	Kilometerstand	131998 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt	Service B
Werkplaatscode	Niet aanwezig
Resterende tijd	-644 Dagen
Resterende afstand	-22534 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving	Motor olie
MB blattnr.	229.52
Viscositeit	

Extra werkzaamheden

Remblokken achteras vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoffilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>
Brake discs of rear axle replaced	<input checked="" type="checkbox"/>
Luchtfilter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bougies vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: olie en -filter vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>
Remvloeistof vervangen	<input checked="" type="checkbox"/>

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo	<input type="checkbox"/>
Garantie tegen doorroesten	<input type="checkbox"/>

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------

Addworks

accomplished	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Servicebericht 4

Mercedes-Benz
Wensink Automotive B.V.
Vestiging Zwolle
Lippestraat 2
Zwolle

Datum 17.03.2021
Reparatie opdracht nr. 49252
Kilometerstand 84464 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service B
Werkplaatscode 606
Resterende tijd -12 Dagen
Resterende afstand 16048 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. MB 229.5
Viscositeit 5W-40

Extra werkzaamheden

Stoffilter vervangen
Motor: olie en -filter vervangen

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie tegen doorroesten

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Servicebericht 3

Mercedes-Benz
Wensink Automotive B.V.
Vestiging Zwolle
Lippestraat 2
Zwolle

Datum 04.03.2020
Reparatie opdracht nr. 62137
Kilometerstand 75512 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service A
Werkplaatscode 3D0G
Resterende tijd 120 Dagen
Resterende afstand -1267 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. MB 229.51
Viscositeit

Extra werkzaamheden

Luchtfilter vervangen
Bougies vervangen
Motor: olie en -filter vervangen
Remvloeistof vervangen

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie tegen doorroesten

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Servicebericht 2

Mercedes-Benz	Wensink Automotive B.V.	Datum	03.07.2019
	Vestiging Zwolle	Reparatie opdracht nr.	52491
	Lippestraat 2	Kilometerstand	49245 km
	Zwolle		

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt	Service B
Werkplaatscode	860E
Resterende tijd	38 Dagen
Resterende afstand	183 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving	Motor olie
MB blattnr.	MB 229.51
Viscositeit	

Extra werkzaamheden

Motor: olie en -filter vervangen

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo

Garantie tegen doorroesten

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with

Addworks

accomplished

Servicebericht 1

Mercedes-Benz
Wensink Automotive B.V.
Vestiging Zwolle
Lippestraat 2
Zwolle

Datum 10.08.2018
Reparatie opdracht nr. 63494
Kilometerstand 24428 km

Uitgevoerde service beurt

Servicebeurt Service A
Werkplaatscode 505
Resterende tijd 104 Dagen
Resterende afstand 600 km

Olie blatt/viscositeit

Omschrijving Motor olie
MB blattnr. MB 229.51
Viscositeit

Extra werkzaamheden

Stoffilter vervangen
Motor: olie en -filter vervangen

Tot de volgende service beurt

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie tegen doorroesten

Service-intervals in accordance with DAIMLER AG specification

Complied with

Addworks

accomplished
