CARFAX Voertuig Historie Rapport

2015 BMW 528i

Voertuig referentie:
WBA5A5108FD796042

Kleur:
Wit

Carrosserietype:
Sedan

Motorinhoud:
1997 cm³

Verbrandingsmotorvermogen:
180 kW / 245 pk

Type brandstof:
Benzine

Aantal deuren:
4

Snelle check

Tellerstandoordeel
RDW kan geen oordeel uitgeven over deze tellerstand. Er is niet voldoende informatie aanwezig voor een betrouwbaar oordeel.

Mogelijke voertuigschade
Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX

Keuringen
Geen bijzonderheden gevonden, nog minimaal 6 maanden geldige keuring

Import
Voertuig geïmporteerd vanuit United Arab Emirates

taxi
Niet als taxi gebruikt

Legenda

- Geen problemen gemeld of vastgesteld
- Waardevolle informatie
- Vereist aandacht
- Gegevens niet beschikbaar

Schadeoverzicht

Geen bijzonderheden gerapporteerd

Onze gegevens tonen **geen schade- of ongevalsrapporten** voor dit voertuig.

Houd er rekening mee
CARFAX weerspiegelt alleen informatie die aan ons is gerapporteerd.



Hoewel het ontbreken van gemelde schade een positief teken is, blijft het belangrijk om het voertuig tijdens uw proefrit grondig te controleren:

- Kleine details kunnen soms wijzen op eerdere reparaties. Let op kleurverschillen in de lak of ongelijk geplaatste carrosseriedelen.
- Aarzel niet om de verkoper te vragen naar aanvullende details of onderhoudsdocumentatie.

Aanbevolen onderhoud

Standaardschema
Geleverd door CARFAX Europe

Leeftijd voertuig
10 jaren, 9 maanden

Regelmatig onderhoud is essentieel voor het behoud van de betrouwbaarheid van een voertuig.

Achterstallig onderhoud vereist

Verwacht onderhoud op basis van voertuigleeftijd, controleer of dit is uitgevoerd.

Vraag de eigenaar van het voertuig:

- Zijn er documenten van onderhoudsbeurten beschikbaar?
- Zijn onderstaande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd?

Motorolie en oliefilter Elk jaar vervangen	**10 keer voorgeschreven**
Remvloeistof Elke 2 jaren vervangen	**5 keer voorgeschreven**
Bougies Elke 100.000 km vervangen	**1 keer voorgeschreven**

Dure aankomende onderhoudsbeurten

Voordat je het voertuig koopt, controleer het volgende:

- Zijn sommige van de onderhoudswerkzaamheden die binnenkort nodig zijn al uitgevoerd?
- Heb je de toekomstige kosten al in je budget opgenomen?

Remschijven en remblokken
Jaarlijks controleren, vervangen indien nodig

Banden
Jaarlijks controleren, vervangen indien nodig

CARFAX tips

Het bijhouden van geplande serviceafspraken is een sterke indicatie dat het voertuig goed is onderhouden en in goede algehele staat verkeert.

Eigenaren BETA



Eigenaar(s) in United Arab Emirates en mogelijk in andere landen	
Aankoopjaar:	**2015**

Er is geen verdere informatie beschikbaar over eigenaren in United Arab Emirates en mogelijk in andere landen



Eigenaar 1 in Nederland	
Aankoopjaar:	**2019**
Gebruiksduur:	**5 jaren 2 maanden**
Type eigenaar:	**Particulier**
Type gebruik:	**Privé**
Te koop in Nederland	
Aankoopjaar:	**2024**

Gebruiksduur:	**1 maand**
Type eigenaar:	**Autobedrijf**
Type gebruik:	**Te koop**
Eigenaar 2 in Nederland	
Aankoopjaar:	**2024**
Gebruiksduur:	**1 jar**
Type eigenaar:	**Particulier**
Type gebruik:	**Privé**
Eigenaar 3 in Nederland	
Aankoopjaar:	**2025**
Type eigenaar:	**Particulier**
Type gebruik:	**Privé**

Technische informatie

Motor en prestaties

Type brandstof
Benzine

Verbrandingsmotorvermogen
180 kW / 245 pk

Milieu en verbruik

CO2 uitstoot gecombineerd
256 g/km 

Milieuklasse EG
Euro 6

Gewichten

Gewicht rijklaar
1.740 kg

Maximaal laadvermogen
495 kg

Toegestane max. massa voertuig
2.235 kg

Afmetingen

Wielbasis
2.970 mm

Overige informatie

Europese voertuigcategorie
M1

Aantal deuren
4

Aantal zitplaatsen
5

Voertuig Historie

Datum	KM-stand	Activiteit
29-12-2015		**Eerste registratie internationaal**
01-03-2019		**Gekeurd in Nederland** Keuring succesvol
05-03-2019		**Geïmporteerd uit United Arab Emirates naar Nederland** Geregistreerd in Nederland Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier Gebruikt als privé voertuig
02-02-2021		**Gekeurd in Nederland** Keuring succesvol
23-11-2021		**Voertuig verzekerd**
23-01-2023		**Gekeurd in Nederland** Keuring succesvol
10-01-2024		**Gekeurd in Nederland** Keuring succesvol
28-05-2024		**Nieuwe eigenaar gerapporteerd** Type eigenaar: autobedrijf Auto te koop
12-07-2024		**Nieuwe eigenaar gerapporteerd** Type eigenaar: particulier Gebruikt als privé voertuig
12-03-2025		**Gekeurd in Nederland** Keuring succesvol
17-07-2025		**Nieuwe eigenaar gerapporteerd** Type eigenaar: particulier

17-03-2026	**Gekeurd in Nederland** Keuring succesvol

Voor dit Vehicle History Report doorzochten we meer dan 40 miljard records uit meer dan 30 Europese landen, de VS en Canada.

CARFAX verklarende woordenlijst

Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

CO2 uitstoot

CO2 is een afkorting voor koolstofdioxide, een gas dat wordt uitgestoten door voertuigen met een verbrandingsmotor. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is een indicator van de hoeveelheid brandstof die door het voertuig wordt verbrand. De hoeveelheid CO2 wordt gemeten in gram per gereden kilometer.

Modeljaar

Deze wordt opgegeven door de fabrikant en is meestal het jaar dat het voertuig is gebouwd. Wanneer het modeljaar niet op het CARFAX rapport verschijnt, is dit omdat de fabrikant deze waarde niet heeft opgenomen in het chassisnummer. Het modeljaar kan over het algemeen worden beschouwd als het bouwjaar.

Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

Voertuig referentie

Door de gebruiker verstrekte waarde om het voertuig te identificeren tijdens het opvragen van het CARFAX-rapport en om de identiteit van het voertuig op het rapport zelf te bevestigen.

Hoe u dit rapport kunt gebruiken



Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.
Algemene Voorwaarden.