

2020 BMW F 900 XR

Voertuig referentie:

WB10K2108L6D30331 **Carrosserietype:**

Cabriolet

 **Motorinhoud:**895 cm³ **Verbrandingsmotorvermogen:**

330 kW

 **Soort transmissie:**

Handgeschakeld

 **Type brandstof:**

Benzine

 **Aandrijving:**

Achter

Snelle check



Tellerstandoordeel

Er staat geen RDW-oordeel op de kilometerteller van dit voertuig op basis van het NAP-register. Houdt u er rekening mee dat u het Nederlandse rijbewijs moet gebruiken om deze status op te vragen.



Mogelijke voertuigschade

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX



Keuringen

Geen vermeldingen beschikbaar



Import

Voertuig geïmporteerd vanuit België



taxi

Niet als taxi gebruikt



Schade

Dit voertuig heeft een schade gehad. Informeer bij de verkoper of deze inmiddels gerepareerd is, of laat hem voor aankoop controleren door een erkende monteur.

Legenda



Geen problemen gemeld of vastgesteld



Waardevolle informatie



Vereist aandacht




Gegevens niet beschikbaar

Schadeoverzicht

10-2020

Betroffen gedeelte (6):

Locatierefentie, geeft niet de omvang van de schade aan.



Voorzijde

Linkerzijde

Linker
voorzijde

Linker
achterzijde

Achter

Rechter
achterzijde

Gerapporteerd in
België

Soort schade/
Schade oorzaak
Niet
beschikbaar

Geschatte reparatiekosten:

€ 2.000 - € 3.000

Dit is een ruwe schatting en de werkelijke reparatiekosten kunnen hoger of lager uitvallen.

Het toont niet of de schade inmiddels is hersteld. Prijzen zijn gebaseerd op lokale tarieven en kunnen per land verschillen.

Begrippenlijst voor schade

Schade

Schade verwijst naar elke vorm van beschadiging of aantasting van de fysieke onderdelen van een voertuig, die het uiterlijk, de functionaliteit of de veiligheid ervan beïnvloedt. Schade kan variëren van cosmetische problemen zoals krassen en deuken tot ernstige structurele problemen. Schade kan worden veroorzaakt door aanrijdingen, weersomstandigheden, vandalisme of andere incidenten.

CARFAX tips



Houd hier rekening mee: hoewel onze data geen verdere schade aan het voertuig aantoont, kunnen er aanvullende schadegevallen hebben plaatsgevonden. CARFAX weerspiegelt alleen informatie die aan ons is doorgegeven.

Het blijft daarom belangrijk om het voertuig tijdens de proefrit zorgvuldig te inspecteren.
Kleine details kunnen soms wijzen op eerdere reparaties. Let op kleurverschillen in de lak of onregelmatige carrosseriedelen.

Aanbevolen onderhoud

Standaardschema

Geleverd door CARFAX Europe



Leeftijd voertuig

6 jaren, 1 maand

Regelmatig onderhoud is essentieel voor het behoud van de betrouwbaarheid van een voertuig.



Achterstallig onderhoud vereist

Verwacht onderhoud op basis van voertuigleeftijd, controleer of dit is uitgevoerd.

Vraag de eigenaar van het voertuig:

- Zijn er documenten van onderhoudsbeurten beschikbaar?
- Zijn onderstaande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd?



Motorolie en oliefilter

Elk jaar vervangen

6 keer

voorgeschreven



Remvloeistof

Elke 2 jaren vervangen

3 keer

voorgeschreven



Dure aankomende onderhoudsbeurten

Voordat je het voertuig koopt, controleer het volgende:

- Zijn sommige van de onderhoudswerkzaamheden die binnenkort nodig zijn al uitgevoerd?
- Heb je de toekomstige kosten al in je budget opgenomen?



Remschijven en remblokken

Jaarlijks controleren, vervangen indien nodig



Banden

Jaarlijks controleren, vervangen indien nodig



CARFAX tips



Het bijhouden van geplande serviceafspraken is een sterke indicatie dat het voertuig goed is onderhouden en in goede algehele staat verkeert.

Tellerstand Check


✓ **Geen bijzonderheden gerapporteerd**

Volgens de gegevens die aan CARFAX zijn verstrekt, zijn er geen aanwijzingen voor kilometertellermanipulatie.

Laatste kilometerstand

8.500 km

Gerapporteerd op: 22-10-2020



💡 **CARFAX tips**



De kilometerstand kan een aanzienlijke invloed hebben op de waarde van een voertuig.

Overweeg of de kilometerstand overeenkomt met wat u zou verwachten voor het voertuig. Let op tekenen van slijtage en vergelijk de kilometerstand met de jaarlijkse gemiddelden.



Eigenaar(s) in België en mogelijk in andere landen

Aankoopjaar: 2020

Schade gerapporteerd op: 10-2020



Eigenaar 1 in Nederland

Aankoopjaar: 2026

Gebruiksduur: minder dan een maand

Type eigenaar: Particulier

Type gebruik: Privé

Eigenaar 2 in Nederland

Aankoopjaar: 2026

Gebruiksduur: 3 maanden

Type eigenaar:	Particulier
Type gebruik:	Privé
Te koop in Nederland	
Aankoopjaar:	2026
Gebruiksduur:	minder dan een maand
Type eigenaar:	Autobedrijf
Type gebruik:	Te koop
Eigenaar 3 in Nederland	
Aankoopjaar:	2026
Type eigenaar:	Particulier
Type gebruik:	Privé

Technische informatie

Motor en prestaties

Type brandstof

Benzine

Milieu en verbruik

Milieuklasse EG

Euro 5

Gewichten

Gewicht rijklaar

212 kg

Maximaal laadvermogen

226 kg

Toegestane max. massa voertuig

438 kg

Afmetingen

Lengte

2.160 mm

Hoogte

1.420 mm

Wielbasis

1.530 mm

Overige informatie

Europese voertuigcategorie

L3e

Typegoedkeuringsnummer

e1*168/2013*00167*00

Aantal deuren

2

Aantal zitplaatsen

2

Voertuig Historie

Datum	KM-stand	Activiteit
06-08-2020		Eerste registratie internationaal
10-2020	8.500 km	Schade gerapporteerd in België
23-04-2026		Geïmporteerd uit België naar Nederland Geregistreerd in Nederland Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier Gebruikt als privé voertuig
02-05-2026		Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier
24-08-2026		Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: autobedrijf Auto te koop
12-09-2026		Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier Gebruikt als privé voertuig

Voor dit Vehicle History Report doorzochten we meer dan 40 miljard records uit meer dan 30 Europese landen, de VS en Canada.

CARFAX verklarende woordenlijst

Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

Modeljaar

Deze wordt opgegeven door de fabrikant en is meestal het jaar dat het voertuig is gebouwd. Wanneer het modeljaar niet op het CARFAX rapport verschijnt, is dit omdat de fabrikant deze waarde niet heeft opgenomen in het chassisnummer. Het modeljaar kan over het algemeen worden beschouwd als het bouwjaar.

Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

Voertuig referentie

Door de gebruiker verstrekte waarde om het voertuig te identificeren tijdens het opvragen van het CARFAX-rapport en om de identiteit van het voertuig op het rapport zelf te bevestigen.

Hoe u dit rapport kunt gebruiken



Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.

[Algemene Voorwaarden.](#)