

BMW 325i

Voertuig referentie:

WBADW51080E364940 **Kleur:**

Zwart

 **Carrosserietype:**

Cabriolet

 **Motorinhoud:**2996 cm³ **Verbrandingsmotorvermogen:**

160 kW / 218 pk

 **Soort transmissie:**

Automaat

 **Type brandstof:**

Benzine

Snelle check



Tellerstandoordeel

RDW kan geen oordeel uitgeven over deze tellerstand. Er is niet voldoende informatie aanwezig voor een betrouwbaar oordeel.



Mogelijke voertuigschade

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX



Keuringen

Geen bijzonderheden gevonden, nog minimaal 6 maanden geldige keuring



Import

Voertuig geïmporteerd vanuit Duitsland



taxi

Niet als taxi gebruikt



Schade

Dit voertuig heeft een schade gehad. Informeer bij de verkoper of deze inmiddels gerepareerd is, of laat hem voor aankoop controleren door een erkende monteur.

Legenda



Geen problemen gemeld of vastgesteld



Waardevolle informatie



Vereist aandacht




Gegevens niet beschikbaar

Schadeoverzicht

10-2013

Betroffen gedeelte



Gerapporteerd in
Duitsland

Soort schade/
Schade oorzaak
Niet
beschikbaar

Geschatte reparatiekosten:

€ 1.000 - € 2.000

Dit is een ruwe schatting en de werkelijke reparatiekosten kunnen hoger of lager uitvallen.

Het toont niet of de schade inmiddels is hersteld. Prijzen zijn gebaseerd op lokale tarieven en kunnen per land verschillen.

Begrippenlijst voor schade

Schade

Schade verwijst naar elke vorm van beschadiging of aantasting van de fysieke onderdelen van een voertuig, die het uiterlijk, de functionaliteit of de veiligheid ervan beïnvloedt. Schade kan variëren van cosmetische problemen zoals krassen en deuken tot ernstige structurele problemen. Schade kan worden veroorzaakt door aanrijdingen, weersomstandigheden, vandalisme of andere incidenten.

CARFAX tips



Houd hier rekening mee: hoewel onze data geen verdere schade aan het voertuig aantoont, kunnen er aanvullende schadegevallen hebben plaatsgevonden. CARFAX weerspiegelt alleen informatie die aan ons is doorgegeven.

Het blijft daarom belangrijk om het voertuig tijdens de proefrit zorgvuldig te inspecteren.
Kleine details kunnen soms wijzen op eerdere reparaties. Let op kleurverschillen in de lak of onregelmatige carrosseriedelen.

Aanbevolen onderhoud

Standaardschema

Geleverd door CARFAX Europe



Leeftijd voertuig

14 jaren

Regelmatig onderhoud is essentieel voor het behoud van de betrouwbaarheid van een voertuig.



Achterstallig onderhoud vereist

Verwacht onderhoud op basis van voertuigleeftijd, controleer of dit is uitgevoerd.

Vraag de eigenaar van het voertuig:

- Zijn er documenten van onderhoudsbeurten beschikbaar?
- Zijn onderstaande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd?



Motorolie en oliefilter

Elk jaar vervangen

14 keer

voorgeschreven



Remvloeistof

Elke 2 jaren vervangen

7 keer

voorgeschreven



Bougies

Elke 100.000 km vervangen

1 keer

voorgeschreven



Dure aankomende onderhoudsbeurten

Voordat je het voertuig koopt, controleer het volgende:

- Zijn sommige van de onderhoudswerkzaamheden die binnenkort nodig zijn al uitgevoerd?
- Heb je de toekomstige kosten al in je budget opgenomen?



Remschijven en remblokken

Jaarlijks controleren, vervangen indien nodig



Banden

Jaarlijks controleren, vervangen indien nodig



CARFAX tips



Het bijhouden van geplande serviceafspraken is een sterke indicatie dat het voertuig goed is onderhouden en in goede algehele staat verkeert.



Eigenaar(s) in Duitsland en mogelijk in andere landen

Aankoopjaar: **2012**

Er is geen verdere informatie wettelijk beschikbaar over eigenaren in Duitsland en mogelijk in andere landen



Eigenaar 1 in Nederland

Aankoopjaar: **2016**

Gebruiksduur: **9 jaren 3 maanden**

Type eigenaar: **Particulier**

Type gebruik: **Privé**

Te koop in Nederland

Aankoopjaar: **2025**

Gebruiksduur:	minder dan een maand
Type gebruik:	Te koop
Te koop in Nederland	
Aankoopjaar:	2025
Gebruiksduur:	minder dan een maand
Type eigenaar:	Autobedrijf
Type gebruik:	Te koop
Eigenaar 2 in Nederland	
Aankoopjaar:	2025
Gebruiksduur:	1 jar 1 maand
Type eigenaar:	Particulier
Type gebruik:	Privé
Te koop in Nederland	
Aankoopjaar:	2026
Type eigenaar:	Autobedrijf
Type gebruik:	Te koop

Technische informatie

Motor en prestaties

Type brandstof

Benzine

Verbrandingsmotorvermogen

160 kW / 218 pk

Milieu en verbruik

CO2 uitstoot gecombineerd

185 g/km 

Brandstofverbruik gecombineerd

7.9 l/100km

Milieuklasse EG

Euro 5

Gewichten

Gewicht rijklaar

1.660 kg

Maximaal laadvermogen

455 kg

Toegestane max. massa voertuig

2.115 kg

Afmetingen

Lengte

4.610 mm

Wielbasis

2.760 mm

Overige informatie

Europese voertuigcategorie

M1

Typegoedkeuringsnummer

e1*2007/46*0316*04

Aantal deuren

2

Aantal zitplaatsen

4

Voertuig Historie

Datum	KM-stand	Activiteit
06-09-2012		Eerste registratie internationaal
10-2013		Schade gerapporteerd in Duitsland
24-03-2016		Geïmporteerd uit Duitsland naar Nederland Geregistreerd in Nederland Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier Gebruikt als privé voertuig
23-02-2018		Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
19-02-2020		Voertuig hersteld Bandenspanning niet op juiste waarde
19-02-2020		Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
28-01-2021		Voertuig hersteld Bandenspanning niet op juiste waarde
28-01-2021		Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
21-02-2022		Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
23-02-2022		Voertuig verzekerd
23-02-2023		Voertuig hersteld - Dimlicht onjuist afgesteld - Band onvoldoende profiel

23-02-2023

Gekeurd in Nederland

Keuring succesvol

19-02-2024

Gekeurd in Nederland

Keuring succesvol

27-02-2025

Gekeurd in Nederland

Keuring succesvol

18-07-2025

Nieuwe eigenaar gerapporteerd

Auto te koop

24-07-2025

Nieuwe eigenaar gerapporteerd

Type eigenaar: autobedrijf

09-08-2025

Nieuwe eigenaar gerapporteerd

Type eigenaar: particulier

Gebruikt als privé voertuig

26-02-2026

Gekeurd in Nederland

Keuring succesvol

14-09-2026

Nieuwe eigenaar gerapporteerd

Type eigenaar: autobedrijf

Auto te koop

Voor dit Vehicle History Report doorzochten we meer dan 40 miljard records uit meer dan 30 Europese landen, de VS en Canada.

CARFAX verklarende woordenlijst

Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

CO2 uitstoot

CO2 is een afkorting voor koolstofdioxide, een gas dat wordt uitgestoten door voertuigen met een verbrandingsmotor. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is een indicator van de hoeveelheid brandstof die door het voertuig wordt verbrand. De hoeveelheid CO2 wordt gemeten in gram per gereden kilometer.

Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

Voertuig referentie

Door de gebruiker verstrekte waarde om het voertuig te identificeren tijdens het opvragen van het CARFAX-rapport en om de identiteit van het voertuig op het rapport zelf te bevestigen.

Hoe u dit rapport kunt gebruiken



Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.

[Algemene Voorwaarden.](#)