

# Batterijcertificaat

Datum van diagnose : 21/10/2026 op 12:50 UTC

Uitgevoerd door VWE Automotive

Bijgewerkte editie beschikbaar op  
<https://certificate.get-moba.com/certificate/s/c2d9ddf6573.pdf>



## BMW iX1 xDrive 30

VIN : WBY61EF0205Y03812

Kilometerstand : 42.996 km

### Batterijstatus



Status van de gezondheid (SOH) <sup>(1)</sup>

Resterende bruikbare capaciteit / Bruikbare capaciteit nieuwe auto <sup>(2)</sup> **64,25 kWh / 64,8 kWh**

Datum van laatste herprogrammering **01/07/2025**

<sup>(1)</sup> SOH gegenereerd uit eigen voertuiggegevens, zoals beschouwd voor de garantie van de fabrikant.

<sup>(2)</sup> De bruikbare capaciteit is de werkelijke beschikbare capaciteit van de batterij. Deze kan afwijken van de door de fabrikant opgegeven capaciteit.

### Fabrieksgarantie

We nodigen u uit om de garantievoorwaarden voor uw batterij te bekijken: duur, kilometers, aantal cycli. Ter indicatie, de gemiddelde garantie die in Europa voor dit voertuig wordt waargenomen, is als volgt: SOH groter dan 70%, gedurende 8 jaar of 160.000 km.

### Bereik <sup>(3)</sup>

☀ Zomer (25°C)

❄ Winter (0°C)

📍 Stedelijk gebruik

**426 - 470 km**

**332 - 366 km**

📍 Snelweggebruik

**330 - 364 km**

**281 - 311 km**

📍 Gemengd gebruik

**392 - 434 km**

**318 - 352 km**

<sup>(3)</sup> Actieradius berekend met het Moba-model voor brandstofverbruik, gebaseerd op WLTP-cycli.