

MERCEDES AMG E 63 S 4MATIC+

Voertuig referentie:

W1K2130891A841129 **Kleur:**

Grijs/zilver

 **Carrosserietype:**

Sedan

 **Motorinhoud:**3982 cm³ **Verbrandingsmotorvermogen:**

450 kW / 612 pk

 **Soort transmissie:**

Automaat

 **Type brandstof:**

Benzine

Snelle check

**Tellerstandoordeel**

Er staat geen RDW-oordeel op de kilometerteller van dit voertuig op basis van het NAP-register. Houdt u er rekening mee dat u het Nederlandse rijbewijs moet gebruiken om deze status op te vragen.

**Mogelijke voertuigschade**

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX

**Keuringen**

Geen vermeldingen beschikbaar

**Import**

Voertuig geïmporteerd vanuit Duitsland

**taxi**

Niet als taxi gebruikt

Legenda



Geen problemen gemeld of vastgesteld



Waardevolle informatie



Vereist aandacht



Gegevens niet beschikbaar

Schadeoverzicht

✓ Geen bijzonderheden gerapporteerd

Onze gegevens tonen **geen schade- of ongevalsrapporten** voor dit voertuig.

Houd er rekening mee

CARFAX weerspiegelt alleen informatie die aan ons is gerapporteerd.

Hoewel het ontbreken van gemelde schade een positief teken is, blijft het belangrijk om het voertuig tijdens uw proefrit grondig te controleren:

- Kleine details kunnen soms wijzen op eerdere reparaties. Let op kleurverschillen in de lak of ongelijk geplaatste carrosseriedelen.
- Aarzel niet om de verkoper te vragen naar aanvullende details of onderhoudsdocumentatie.



Aanbevolen onderhoud

Standaardschema

Geleverd door CARFAX Europe



Leeftijd voertuig

6 jaren, 4 maanden

Regelmatig onderhoud is essentieel voor het behoud van de betrouwbaarheid van een voertuig.



Achterstallig onderhoud vereist

Verwacht onderhoud op basis van voertuigleeftijd, controleer of dit is uitgevoerd.

Vraag de eigenaar van het voertuig:

- Zijn er documenten van onderhoudsbeurten beschikbaar?
- Zijn onderstaande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd?



Motorolie en oliefilter

Elk jaar vervangen

6 keer

voorgeschreven



Remvloeistof

Elke 2 jaren vervangen

3 keer

voorgeschreven



Dure aankomende onderhoudsbeurten

Voordat je het voertuig koopt, controleer het volgende:

- Zijn sommige van de onderhoudswerkzaamheden die binnenkort nodig zijn al uitgevoerd?
- Heb je de toekomstige kosten al in je budget opgenomen?



Remschijven en remblokken

Jaarlijks controleren, vervangen indien nodig



Banden

Jaarlijks controleren, vervangen indien nodig



CARFAX tips



Het bijhouden van geplande serviceafspraken is een sterke indicatie dat het voertuig goed is onderhouden en in goede algehele staat verkeert.



Eigenaar(s) in Duitsland en mogelijk in andere landen

Aankoopjaar: 2020

Er is geen verdere informatie wettelijk beschikbaar over eigenaren in Duitsland en mogelijk in andere landen



Eigenaar 1 in Nederland

Aankoopjaar: 2025

Er is geen verdere informatie beschikbaar over deze eigenaar

Technische informatie

Motor en prestaties

Type brandstof

Benzine

Verbrandingsmotorvermogen

450 kW / 612 pk

Milieu en verbruik

CO2 uitstoot gecombineerd

289 g/km 

Brandstofverbruik gecombineerd

12.787 l/100km

Milieuklasse EG

Euro 6

Gewichten

Gewicht rijklaar

1.890 kg

Maximaal laadvermogen

665 kg

Toegestane max. massa voertuig

2.555 kg

Afmetingen

Wielbasis

2.940 mm

Overige informatie

Europese voertuigcategorie

M1

Typegoedkeuringsnummer

e1*2001/116*0501*45

Aantal deuren

4

Aantal zitplaatsen

5

Voertuig Historie

Datum	KM-stand	Activiteit
26-05-2020		Eerste registratie internationaal
06-01-2025		Geïmporteerd uit Duitsland naar Nederland Geregistreerd in Nederland

Voor dit Vehicle History Report doorzochten we meer dan 40 miljard records uit meer dan 30 Europese landen, de VS en Canada.

CARFAX verklarende woordenlijst

Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

CO2 uitstoot

CO2 is een afkorting voor koolstofdioxide, een gas dat wordt uitgestoten door voertuigen met een verbrandingsmotor. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is een indicator van de hoeveelheid brandstof die door het voertuig wordt verbrand. De hoeveelheid CO2 wordt gemeten in gram per gereden kilometer.

Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

Voertuig referentie

Door de gebruiker verstrekte waarde om het voertuig te identificeren tijdens het opvragen van het CARFAX-rapport en om de identiteit van het voertuig op het rapport zelf te bevestigen.

Hoe u dit rapport kunt gebruiken



Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.

[Algemene Voorwaarden.](#)