

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|               |                 |                          |           |
|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| كيا<br>KIA    | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | 9581***** |
| 2025          | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | K3<br>K3  |
| فضي<br>Silver | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | GL        |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                        |                             |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 1.60 L                 | سعة المحرك<br>Engine Size   |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | أوتوماتيك<br>Automatic | الغير<br>Transmission       |
| 15"                       | مقاس الجنط<br>Wheel Size    | بنزين<br>Gasoline      | نوع الوقود<br>Fuel          |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | يوجد<br>Yes            | مثبت سرعة<br>Cruise Control |
| يوجد<br>Yes               | كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No          | فتحة السقف<br>Roof Type     |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 25/Sep/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 25/Sep/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                    |                              |                                |                              |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| الكبوت<br>HOOD                     | بحالة جيدة<br>Good Condition | الصدام<br>FRONT BUMPER         | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| الشبك<br>GRILLE                    | بحالة جيدة<br>Good Condition | السقف<br>ROOF                  | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| لا يوجد ملاحظات<br>No notes        |                              | أخرى<br>Others                 |                              |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                        |                              |                                   |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | بحالة جيدة<br>Good Condition | الررف الأمامي<br>FRONT FENDER     | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| الررف الخلفي<br>REAR FENDER            | بحالة جيدة<br>Good Condition | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition | عتبة الباب<br>STEPBOARD           | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| لا يوجد ملاحظات<br>No notes            |                              | أخرى<br>Others                    |                              |

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

|                              |                                        |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | بحالة جيدة<br>Good Condition | الرفراف الامامي<br>FRONT FENDER  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | الرفراف الخلفي<br>REAR FENDER          | بحالة جيدة<br>Good Condition | الباب الخلفي<br>REAR DOOR        |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition | عتبة الباب<br>STEPBOARD          |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition | الكفرات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                              |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                   |

خلفية السيارة  
REAR PORTION

|                              |                                 |                              |                                  |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | الصدام<br>REAR BUMPER           | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشنطة<br>TRUNK                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | المصابيح الخلفية<br>TAIL LIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition | أسفل السيارة<br>UNDERNEATH       |
|                              |                                 | بحالة جيدة<br>Good Condition | الزجاج الخلفي<br>REAR WINDSHIELD |
|                              |                                 | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                   |

هيكل السيارة  
VEHICLE ESSENTIALS

|                              |                     |                              |                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | الايرباج<br>AIRBAGS | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشاسية<br>CHASSIS |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

## الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

|                                                                         |                              |                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)<br>SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR) | بحالة جيدة<br>Good Condition | الطبلون<br>DASHBOARD - GAUGES  | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| فرش السقف<br>ROOF INTERIOR                                              | بحالة جيدة<br>Good Condition | ديكور الأبواب<br>DOOR INTERIOR | بحالة جيدة<br>Good Condition |
|                                                                         |                              | فرش الأرضية<br>FLOOR INTERIOR  | بحالة جيدة<br>Good Condition |
|                                                                         |                              | لا يوجد ملاحظات<br>No notes    | أخرى<br>Others               |

## الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

|                                   |                              |                                     |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ناقل الحركة<br>TRANSMISSION       | بحالة جيدة<br>Good Condition | المحرك<br>ENGINE                    | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| نظام التعليق<br>SUSPENSION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC                        | بحالة جيدة<br>Good Condition |
|                                   |                              | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST | بحالة جيدة<br>Good Condition |
|                                   |                              | لا يوجد ملاحظات<br>No notes         | أخرى<br>Others               |