

المعلومات الأساسية
Basic Information

كيا KIA	العلامة Make	*****9363	رقم الهيكل VIN Number
2025	السنة Year	K3	الموديل / النوع Model
فضي Silver	اللون Color	GL	الفئة Grade

المواصفات
Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.60 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كسافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص
Inspection Details

25/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	25/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

		المقدمة	
		FRONT PORTION	
بالة جيدة Good Condition	الكتوب HOOOD	بالة جيدة Good Condition	الصدام FRONT BUMPER
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
بالة جيدة Good Condition	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشماعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
		الجانب الأيمن	
		RIGHT PORTION	
بالة جيدة Good Condition	باب الأمامي FRONT DOOR	بالة جيدة Good Condition	الرفف الأمامي FRONT FENDER
بالة جيدة Good Condition	الرفف الخلفي REAR FENDER	بالة جيدة Good Condition	باب الخلفي REAR DOOR
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

				الجانب الأيسر LEFT PORTION
بالة جيدة Good Condition	باب الأمامي FRONT DOOR	بالة جيدة Good Condition	الرفف الأمامي FRONT FENDER	
بالة جيدة Good Condition	الرفف الخلفي REAR FENDER	بالة جيدة Good Condition	باب الخلفي REAR DOOR	
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكرات / الجنوط TIRES / RIMS	
		لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others

				خلفية السيارة REAR PORTION
بالة جيدة Good Condition	الصدام REAR BUMPER	بالة جيدة Good Condition	الشنطة TRUNK	
بالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH	
		بالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD	
		لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others

				هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS
بالة جيدة Good Condition	الدرياباج AIRBAGS	بالة جيدة Good Condition	الشاسيه CHASSIS	

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

الطاولة	الطاولة	الطاولة	الطاولة
Good Condition	Good Condition	Good Condition	Good Condition
فرش السقف	فرش السقف	فرش الأرضية	فرش الأرضية
ROOF INTERIOR	ROOF INTERIOR	FLOOR INTERIOR	FLOOR INTERIOR
لا يوجد ملاحظات	لا يوجد ملاحظات	أخرى	أخرى
No notes	No notes	Others	Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

المحرك	المحرك	المحرك	المحرك
ENGINE	ENGINE	ENGINE	ENGINE
المكيف	المكيف	المكيف	المكيف
AC	AC	AC	AC
فحص القيادة على الطريق			
ROAD TEST	ROAD TEST	ROAD TEST	ROAD TEST
أخرى	أخرى	أخرى	أخرى
Others	Others	Others	Others