

المعلومات الأساسية  
Basic Information

كيا KIA	العلامة Make	*****4933	رقم الهيكل VIN Number
2025	السنة Year	بيجاس Pegas	الموديل / النوع Model
فضي Silver	اللون Color	LX	الفئة Grade

المواصفات  
Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.40 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
14"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
لا يوجد No	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
لا يوجد No	كسافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص  
Inspection Details

17/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	17/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

**الفحص الخارجي**

**EXTERIOR INSPECTION**

		<b>المقدمة</b>	
		<b>FRONT PORTION</b>	
بالة جيدة Good Condition	الكتوب HOOD	بالة جيدة Good Condition	الصدام FRONT BUMPER
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
بالة جيدة Good Condition	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشماعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

		<b>الجانب الأيمن</b>	
		<b>RIGHT PORTION</b>	
بالة جيدة Good Condition	باب الأمامي FRONT DOOR	بالة جيدة Good Condition	الرفف الأمامي FRONT FENDER
بالة جيدة Good Condition	الرفف الخلفي REAR FENDER	بالة جيدة Good Condition	باب الخلفي REAR DOOR
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

				الجانب الأيسر LEFT PORTION
بالة جيدة Good Condition	باب الأمامي FRONT DOOR	بالة جيدة Good Condition	الرفف الأمامي FRONT FENDER	
بالة جيدة Good Condition	الرفف الخلفي REAR FENDER	بالة جيدة Good Condition	باب الخلفي REAR DOOR	
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكرات / الجنوط TIRES / RIMS	
		لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others

				خلفية السيارة REAR PORTION
بالة جيدة Good Condition	الصدام REAR BUMPER	بالة جيدة Good Condition	الشنطة TRUNK	
بالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH	
		بالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD	
		لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others

				هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS
بالة جيدة Good Condition	الایریاج AIRBAGS	بالة جيدة Good Condition	الشاسيه CHASSIS	

لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
-----------------------------	----------------

## الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

البلوون DASHBOARD - GAUGES	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بالة جيدة Good Condition	بالة جيدة Good Condition
ديكور الأبواب DOOR INTERIOR	فرش السقف ROOF INTERIOR	بالة جيدة Good Condition	بالة جيدة Good Condition
فرش الأرضية FLOOR INTERIOR		بالة جيدة Good Condition	بالة جيدة Good Condition
أخرى Others		لا يوجد ملاحظات No notes	لا يوجد ملاحظات No notes

## الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

المحرك ENGINE	ناقل الحركة TRANSMISSION	بالة جيدة Good Condition	بالة جيدة Good Condition
المكيف AC	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بالة جيدة Good Condition	بالة جيدة Good Condition
فحص القيادة على الطريق ROAD TEST		بالة جيدة Good Condition	بالة جيدة Good Condition
أخرى Others		لا يوجد ملاحظات No notes	لا يوجد ملاحظات No notes