

المعلومات الأساسية

Basic Information

| | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| نيسان Nissan | الماركة Make | *****2594 | رقم الهيكل VIN Number |
| 2024 | السنة Year | صني Sunny | الموديل / النوع Model |
| أبيض White | اللون Color | ستاندر | الفئة Grade |

المواصفات

Vehicle Description

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 اسطوانات 4 Cylinders | عدد الاسطوانات Cylinders | 1.50 L | سعة المحرك Engine Size |
| دفع أمامي FWD | نظام الدفع Wheel Drive | أوتوماتيك Automatic | الغير Transmission |
| 15" | مقاس الجنط Wheel Size | بنزين Gasoline | نوع الوقود Fuel |
| يوجد Yes | شاشة Display | لا يوجد No | مثبت سرعة Cruise Control |
| لا يوجد No | كشافات أمامية Fog Light | لا يوجد No | فتحة السقف Roof Type |

معلومات الفحص

Inspection Details

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 14/Jun/2026 | تاريخ الصيانة Maintenance Date | 14/Jun/2026 | تاريخ الفحص Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------|
| يوجد أضرار Damages Inspected رش+خدوش+نقرات | الكبوت HOOD | يوجد أضرار Damages Inspected خدوش | الصدام FRONT BUMPER |
| بحالة جيدة Good Condition | الشبك GRILLE | بحالة جيدة Good Condition | السقف ROOF |
| بحالة جيدة Good Condition | الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة Good Condition | الشمعات الأمامية HEADLIGHTS |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| يوجد أضرار Damages Inspected نقرات | الباب الامامي FRONT DOOR | يوجد أضرار Damages Inspected نقرة | الرفرف الأمامي FRONT FENDER |
| يوجد أضرار Damages Inspected نقرات | الرفرف الخلفي REAR FENDER | يوجد أضرار Damages Inspected نقرات | الباب الخلفي REAR DOOR |
| بحالة جيدة Good Condition | قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة Good Condition | عتبة الباب STEPBOARD |
| بحالة جيدة Good Condition | المرآة الجانبية SIDE MIRROR | بحالة جيدة Good Condition | الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

| | | الجانب الأيسر LEFT PORTION | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| يوجد أضرار Damages Inspected نقرات | الباب الامامي FRONT DOOR | بحالة جيدة Good Condition | الرفرف الأمامي FRONT FENDER |
| يوجد أضرار Damages Inspected نقرات | الرفرف الخلفي REAR FENDER | يوجد أضرار Damages Inspected نقرات | الباب الخلفي REAR DOOR |
| بحالة جيدة Good Condition | قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR | يوجد أضرار Damages Inspected خدوش | عتبة الباب STEPBOARD |
| بحالة جيدة Good Condition | المرآة الجانبية SIDE MIRROR | بحالة جيدة Good Condition | الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

| | | خلفية السيارة REAR PORTION | |
|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| بحالة جيدة Good Condition | الصدام REAR BUMPER | يوجد أضرار Damages Inspected نقرت | الشنطة TRUNK |
| بحالة جيدة Good Condition | المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS | بحالة جيدة Good Condition | أسفل السيارة UNDERNEATH |
| | | بحالة جيدة Good Condition | الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| بحالة جيدة Good Condition | الايرباج AIRBAGS | بحالة جيدة Good Condition | الشاسية CHASSIS |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| بحالة جيدة Good Condition | المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR) | بحالة جيدة Good Condition | الطبلون DASHBOARD - GAUGES |
| بحالة جيدة Good Condition | فرش السقف ROOF INTERIOR | بحالة جيدة Good Condition | ديكور الأبواب DOOR INTERIOR |
| | | بحالة جيدة Good Condition | فرش الأرضية FLOOR INTERIOR |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة Good Condition | ناقل الحركة TRANSMISSION | بحالة جيدة Good Condition | المحرك ENGINE |
| بحالة جيدة Good Condition | نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM | بحالة جيدة Good Condition | المكيف AC |
| | | بحالة جيدة Good Condition | فحص القيادة على الطريق ROAD TEST |

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others