

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                  |                 |                |                          |
|------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| تويوتا<br>Toyota | الماركة<br>Make | *****4767      | رقم الهيكل<br>VIN Number |
| 2024             | السنة<br>Year   | كامري<br>Camry | الموديل / النوع<br>Model |
| أبيض<br>White    | اللون<br>Color  | LE             | الفئة<br>Grade           |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                        |                             |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 2.50 L                 | سعة المحرك<br>Engine Size   |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | أوتوماتيك<br>Automatic | الغير<br>Transmission       |
| 16"                       | مقاس الجنط<br>Wheel Size    | بنزين<br>Gasoline      | نوع الوقود<br>Fuel          |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | يوجد<br>Yes            | مثبت سرعة<br>Cruise Control |
| لا يوجد<br>No             | كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No          | فتحة السقف<br>Roof Type     |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 21/May/2026 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 21/May/2026 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

|                                          |                                    |                                            |                                |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition             | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش+خدوش | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition             | الشبك<br>GRILLE                    | بحالة جيدة<br>Good Condition               | السقف<br>ROOF                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>تجاري | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition               | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                          |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes                | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

|                                              |                                        |                                       |                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش      | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | بحالة جيدة<br>Good Condition          | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش+نقرة | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | بحالة جيدة<br>Good Condition          | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition                 | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| بحالة جيدة<br>Good Condition                 | المراية الجانبية<br>SIDE MIRROR        | بحالة جيدة<br>Good Condition          | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

بحالة جيدة  
Good Condition

الباب الامامي  
FRONT DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

الرفرف الامامي  
FRONT FENDER

بحالة جيدة  
Good Condition

الرفرف الخلفي  
REAR FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
نقرات

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

عتبة الباب  
STEPBOARD

بحالة جيدة  
Good Condition

المرآة الجانبية  
SIDE MIRROR

بحالة جيدة  
Good Condition

الكفريات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رش

الصدام  
REAR BUMPER

بحالة جيدة  
Good Condition

الشنطة  
TRUNK

بحالة جيدة  
Good Condition

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
حكوك اسفل المركبة

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### هيكل السيارة

#### VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الفحص الداخلي

#### INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)  
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

ثقوب في المقاعد + تكاية السائق

يوجد أضرار  
Damages Inspected

كسر في ديكور الشاشة

الطبلون  
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش السقف  
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

ديكور الأبواب  
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش الأرضية  
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الحالة الميكانيكية

#### MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة  
Good Condition

ناقل الحركة  
TRANSMISSION

بحالة جيدة  
Good Condition

المحرك  
ENGINE

|                              |                                   |                              |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENTION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC                        |
|                              |                                   | بحالة جيدة<br>Good Condition | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST |
|                              |                                   | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                      |