

المعلومات الأساسية
Basic Information

تويوتا Toyota	العلامة Make	*****9214	رقم الهيكل VIN Number
2025	السنة Year	كامري Camry	الموديل / النوع Model
فضي Silver	اللون Color	E	الفئة Grade

المواصفات
Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	2.50 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	אוטומاتيك Automatic	القير Transmission
16"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص
Inspection Details

17/Nov/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	17/Nov/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

		المقدمة	
		FRONT PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected	الكتبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected	الصدام FRONT BUMPER
خدوش Scratches		رش+خدوش Rash+Scratches	
بالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected	الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD	بالة جيدة Good Condition	الشماعات الأمامية HEADLIGHTS
خدش Scratch		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

		الجانب الأيمن	
		RIGHT PORTION	
يوجد أضرار Damages Inspected	باب الأمامي FRONT DOOR	يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الأمامي FRONT FENDER
خدوش+نقرات Scratches+Spots		خدوش Scratches	
يوجد أضرار Damages Inspected	الرفف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected	باب الخلفي REAR DOOR
خدوش Scratches		خدوش Scratches	
بالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected	عتبة الباب STEPBOARD
		خدوش Scratches	
بالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

**الجانب الأيسر
LEFT PORTION**

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

باب الأمامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش+نقرات

يوجد أضرار
Damages Inspected

نقرات+خدوش

الرفف الخلفي
REAR FENDER

حالة جيدة
Good Condition

باب الخلفي
REAR DOOR

بالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

بالة جيدة
Good Condition

المراية الجانبية
SIDE MIRROR

بالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

الكفرات / الجنوط
TIRES / RIMS

أخرى
Others

لا يوجد ملاحظات
No notes

**خلفية السيارة
REAR PORTION**

يوجد أضرار
Damages Inspected

خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected

نقرات+خدوش

الشنطة
TRUNK

بالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others
-----------------------------	----------------

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

الإيرباج AIRBAGS	الشاسيه CHASSIS
لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	ال الطلبون DASHBOARD - GAUGES
فرش السقف ROOF INTERIOR	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR
	فرش الأرضية FLOOR INTERIOR
لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

ناقل الحركة TRANSMISSION	المحرك ENGINE
-----------------------------	------------------

السيارة في حالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	المكيف في حالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	
	لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others