

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	*****9783	رقم الهيكل VIN Number
2023	السنة Year	يارس Yaris	الموديل / النوع Model
أبيض White	اللون Color	Y	الفئة Grade

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.30 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise Control
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

19/Feb/2026	تاريخ الصيانة Maintenance Date	19/Feb/2026	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الكبوت HOOD	يوجد أضرار Damages Inspected رش+خدوش	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF
يوجد أضرار Damages Inspected تجاري	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER
يوجد أضرار Damages Inspected نقرة	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش+نقرة	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
رشخندوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

الرفرف الامامي
FRONT FENDER

بحالة جيدة
Good Condition

الرفرف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
رشخنفقات

الباب الخلفي
REAR DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
دقة في قائم باب السائق من
الداخل

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

عتبة الباب
STEPBOARD

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفريات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الشنطة
TRUNK

بحالة جيدة
Good Condition

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD
بحالة جيدة
Good Condition

أخرى
Others
لا يوجد ملاحظات
No notes

هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS

الايرباج
AIRBAGS
بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS
بحالة جيدة
Good Condition

أخرى
Others
لا يوجد ملاحظات
No notes

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)
بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES
بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR
بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR
بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR
بحالة جيدة
Good Condition

أخرى
Others
لا يوجد ملاحظات
No notes

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

ناقل الحركة
TRANSMISSION
بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE
بحالة جيدة
Good Condition

بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC
		بحالة جيدة Good Condition	فحص القيادة على الطريق ROAD TEST
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others