

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

KMHL241B1LA055808	5661 VGD	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	السنة	سوناتا	الموديل	الماركة
		فضي	اللون	الممشي
اتوماتيك	القير	ستاندر	المواصفات	GL
بنزين	نوع الوقود	4	عدد السلندرات	حجم المحرك
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	مكيف هواء	وسائد هوائية
نعم	تحكم دريكسيون	نعم	نظام ABS	جنوط - طيس
نعم	كاميرا خلفية	نعم	شاشة	كشافات

فحص السيارة

				الحالة الميكانيكية	
OK	نظام الفرامل	OK	حالة ناقل الحركة	OK	حالة الماكينة
OK	العكوس / الدفرانس	OK	نظام التعليق	OK	نظام الكهرباء
				الحالة الداخلية	
OK	الفرش الداخلي	OK	المقاعد	OK	التابلوه والعدادات
				هيكل السيارة	
OK	الايبراج/وسائد الهواء	OK	حالة القوائم	OK	حالة الشاسيه
				الحالة الخارجية	

مقدمة السيارة

- خدوش صغيرة في الصدام الامامي.
(رش تجميلي بالصدام الامامي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

الجانب الأيمن

- (رش تجميلي بالجانب الأيمن، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة).

الجانب الايسر

- خدوش صغيرة بالرفرف الامامي.

خلفية السيارة

(رش تجميلي بالصدام الخلفي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)