

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

KMHD741C9LU961895	5106 AED	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	السنة	النترا	هيونداي	الماركة
		رمادي	97648	الممشي
اتوماتيك	القير	ستاندر	GL	الفئة
بنزين	نوع الوقود	4	1.4 لتر	حجم المحرك
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	2	وسائد هوائية
نعم	تحكم دريكسيون	نعم	"16	جنوط - طيس
نعم	كاميرا خلفية	نعم	نعم	كشافات

فحص السيارة

				الحالة الميكانيكية	
OK	نظام الفرامل	OK	حالة ناقل الحركة	OK	حالة الماكينة
OK	العكوس / الدفرانس	OK	نظام التعليق	OK	نظام الكهرباء
				الحالة الداخلية	
OK	الفرش الداخلي	OK	المقاعد	OK	التابلوه والعدادات
				هيكل السيارة	
OK	الايبراج/وسائد الهواء	OK	حالة القوائم	OK	حالة الشاسيه
				الحالة الخارجية	

مقدمة السيارة

- خدوش صغيرة في الصدام الامامي وشرح صغير بشبك الصدام.
(رش تجميلي بالصدام الامامي بدون حوادث مؤثرة على اكياس الامان الهوائية، القوائم، الشاسيه او الهيكل الداخلي للسيارة).

الجانب الأيمن

- خدوش خفيفة متفرقة بالرفرف الامامي والابواب.

الجانب الايسر

- خدوش خفيفة متفرق بالابواب.
(رش تجميلي بالرفرف والباب الامامي بدون حوادث مؤثرة على اكياس الامان الهوائية، القوائم، الشاسيه او الهيكل الداخلي للسيارة).

خلفية السيارة

- خدوش متفرقة بالصدام الخلفي.
(رش تجميلي بالصدام الامامي بدون حوادث مؤثرة على اكياس الامان الهوائية، القوائم، الشاسيه او الهيكل الداخلي للسيارة).