

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| TMAJ2813XLJ991121 | 6596 UGD | اللوحة | مستعملة | الحالة |
| 2020 | السنة | توسان | الموديل | الماركة |
| | | ذهبي | اللون | الممشي |
| اتوماتيك | القير | ستاندر | المواصفات | GL |
| بنزين | نوع الوقود | 4 | عدد السلندرات | حجم المحرك |
| نعم | اقفال عن بعد | يدوي | مكيف هواء | وسائد هوائية |
| نعم | تحكم دريكسيون | نعم | نظام ABS | جنوط - طيس |
| نعم | كاميرا خلفية | نعم | شاشة | كشافات |

فحص السيارة

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | الحالة الميكانيكية | |
| OK | نظام الفرامل | OK | حالة ناقل الحركة | OK | حالة الماكينة |
| OK | العكوس / الدفرانس | OK | نظام التعليق | OK | نظام الكهرباء |
| | | | | الحالة الداخلية | |
| OK | الفرش الداخلي | OK | المقاعد | OK | التابلوه والعدادات |
| - | | | | | |
| | | | | هيكل السيارة | |
| OK | الايبراج/وسائد الهواء | OK | حالة القوائم | OK | حالة الشاسيه |
| | | | | | |
| الحالة الخارجية | | | | | |

مقدمة السيارة

(رش تجميل بالصدام الأمامي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

الجانب الأيمن

- خدوش صغيرة بالباب الامامي وخدش صغير بالرفرف الخلفي.

الجانب الايسر

- خدوش صغيرة متفرقة بالباب الامامي والخلفي.

خلفية السيارة

(رش تجميل بالصدام الأمامي ورش جزئي بالشنطة، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)