

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

88726	-----	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	السنة	بيجاس	كيا	الماركة
		أبيض	86231	الممشي
اتوماتيك	القير	ستاندر	LX	الفئة
بنزين	نوع الوقود	4	1.4 لتر	حجم المحرك
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	2	وسائد هوائية
نعم	تحكم دريكسيون	نعم	بوصة 14	جنوط - طيس

فحص السيارة

				الحالة الميكانيكية	
OK	نظام الفرامل	OK	حالة ناقل الحركة	OK	حالة الماكينة
OK	العكوس / الدفرانس	OK	نظام التعليق	OK	نظام الكهرباء
				الحالة الداخلية	
OK	الفرش الداخلي	OK	المقاعد	OK	التابلوه والعدادات
-					
				هيكل السيارة	
OK	الايبراج/وسائد الهواء	OK	حالة القوائم	OK	حالة الشاسيه
				الحالة الخارجية	

مقدمة السيارة

- خدوش خفيفة بالصدام الامامي.
(رش تجميلي بالصدام، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الامان الهوائية، القوائم والشاسيه او الهيكل الداخلي للسيارة).

الجانب الأيمن

- خدوش خفيفة بالباب الامامي وخدش صغير بالباب الخلفي.
(رش تجميلي بالباب الخلفي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الامان الهوائية، القوائم و الشاسيه او الهيكل الداخلي للسيارة).

الجانب الايسر

- خدوش صغيرة بالباب الخلفي.

خلفية السيارة

- خدوش صغيرة متفرقة بالصدام الخلفي.