

# تقرير حالة السيارة

## مواصفات السيارة

898844	اللوحه	مستعملة	الحالة
2019	السنه	هيونداي	الماركة
	النتر	75973	الممشي
	اللون		
اتوماتيك	القير	ستاندر	المواصفات
بنزين	نوع الوقود	4	عدد السلندرات
			GL
			لتر 1.6
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	مكيف هواء
نعم	تحكم دريكسيون	نعم	نظام ABS
نعم	كاميرا خلفية	نعم	حساسات خلفية
			2
			"16
			نعم
			وسائد هوائية
			جنوط - طيس
			كشافات

## فحص السيارة

الحالة الميكانيكية			
ممتازة	نظام الفرامل	ممتازة	حالة ناقل الحركة
ممتازة	العكوس / الدفرانس	ممتازة	نظام التعليق
الحالة الداخلية			
ممتازة	الفرش الداخلي	ممتازة	المقاعد
هيكل السيارة			
ممتاز	الايبراج/وسائد الهواء	ممتاز	حالة القوائم
الحالة الخارجية			

### مقدمة السيارة

- خدوش صغيرة في اسفل الصدام الامامي.  
(رش تجميلي بالصدام، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

### الجانب الأيمن

- خدوش صغيرة متفرقة بالجانب الايمن بالكامل.  
(رش تجميلي بالرفرف الامامي والبابين، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

### الجانب الايسر

- خدش صغير في الرفرف الخلفي، نقرات صغيرة في البابين.  
(رش تجميلي بالرفرف الامامي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

### خلفية السيارة

- خدوش متفرقة بالصدام الخلفي.