

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

5340	الحالة	مستعملة	اللوحة	6794	السنة	2020
	الماركة	تويوتا	الموديل	كورولا	القيير	عادي - يدوي
	الممشي	79587	اللون	رمادي	نوع الوقود	بنزين
	الفئة	XLI	المواصفات	ستاندر	اقفال عن بعد	نعم
	حجم المحرك	1.6 لتر	عدد السلندرات	4	تحكم دريكسيون	نعم
	وسائل هوائية	2	مكيف هواء	يدوي	مكيف خلفي	نعم
	جنوط - طيس	بوصة 15	نظام ABS	نعم		
	كشافات ضباب	نعم	حساسات خلفية	نعم		

فحص السيارة

						الحالة الميكانيكية
ممتازة	نظام الفرامل	ممتازة	حالة ناقل الحركة	ممتازة	حالة الماكينة	ممتازة
ممتازة	العكوس / الدفرانس	ممتازة	نظام التعليق	ممتازة	نظام الكهرباء	ممتازة
						الحالة الداخلية
ممتازة	الفرش الداخلي	ممتازة	المقاعد	ممتازة	التابلوه والعدادات	ممتازة
						هيكل السيارة
ممتازة	الايرباج/وسائل الهواء	ممتازة	حالة القوائم	ممتازة	حالة الشاسيه	ممتازة
						الحالة الخارجية

مقدمة السيارة

- خدوش صغيرة بالصدام.
(رش تجميل والصدام بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

الجانب الأيمن

- خدوش صغيرة متفرقة بالبابين والرفرف الخلفي.

الجانب الايسر

- خدوش صغيرة متفرقة بالبابين.
(رش تجميل الباب الأمامي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

خلفية السيارة

(رش تجميل بالصدام بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

