

2021 KIA Pegas – Certified Used

2021 كيا بيكاس - مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXXX XXX	اللوحة Plate
1.4L	حجم المحرك Engine Size	67061km	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Gearbox	ابيض White	اللون Color
أمامي FWD	نظام الدفع Driven	ستاندر LX	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	V 4	اسطوانات Cylinders
طيس 14" 14" Wheel Caps	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	لا يوجد NO	كشافات Fog light
لا يوجد N/A	مثبت سرعة Cruise CNTR	لا يوجد N/A	تحكم دركسيون Cruise CNTR
لا يوجد N/A	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	مكيف الهواء Air Condition



خارجية السيارة
Vehicle Exterior

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش تجميلي بالصدام الامامي، نقرات صغيرة وطعجة في مقدمة الكبوت Cosmetic paint in front bumper, multi dents in hood	مقدمة السيارة Front Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرات صغيرة في الرفرف الامامي والخلفي، رش تجميلي في الباب والرفرف الخلفي Small dents in front and rear fenders, cosmetic paint in rear door & fender	الجانب الأيمن Right Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة متفرقة على الجانب الأيسر Multi-scratches on the left side	الجانب الأيسر Left Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش تجميلي بالصدام الخلفي، خدوش صغيرة في الشنطة Cosmetic paint in rear bumper, small scratches in the trunk	خلفية السيارة Rear Portion

داخلية السيارة
Vehicle Interior

الوصف Description	Part
لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
ثقب دخان في مقعد السائق والمقعد الخلفي Smoke hole in the driver's seat & rear seat	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

هيكل السيارة Vehicle Chassis

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
		لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاسيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
		لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
		لا يوجد ملاحظات No remarks	الايرباج Airbags

أخرى Others

الوصف Description	Part
قطع في فرش الشنطة Cut in trunk's mat	الشنطة Trunk

* نقدم خدمة الضمان الممتد المجانية على السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات او 60 الف كم، تطبيق الشروط والاحكام
* شترتها مستعملة وجربها لمدة 10 ايام او 300 كم وان ماناسبتك رجعتها واسترد كامل المبلغ، تطبيق الشروط والاحكام

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الایرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

* Providing the extended warranty services for 3 years / 60,000 KM for the used cars. Terms and conditions are applied*

* Buy it, and return it within 10-days trial if not outfitted and get your money! Terms and conditions are applied*

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys., exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys., air condition, brakes, ABS, airbag sys., electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Eventhough we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality leve l; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools...etc); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.