

Toyota Yaris 2021 – Certified Used

تويوتا يارس 2021 – مستعملة مضمونة

| XXXX XXXX XXXX            | رقم الهيكل<br>#VIN          | XXXX XXX        | اللوحة<br>Plate              |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.5 L                     | حجم المحرك<br>Engine Size   | 80,302 KM       | العداد<br>Odometer           |
| اتوماتيك<br>Automatic     | ناقل الحركة<br>Transmission | رمادي<br>Grey   | اللون<br>Color               |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel drive   | Y fleet         | الفئة<br>Grade               |
| 2                         | وسائد الهواء<br>Airbag      | V 4             | اسطوانات<br>Cylinders        |
| 14" طيس<br>14" Wheel Caps | مقاس الإطارات<br>Wheel size | بنزين<br>Petrol | الوقود<br>Fuel               |
| يوجد<br>Yes               | نظام الفرامل<br>.ABS sys    | لا يوجد<br>No   | كشافات<br>Fog light          |
| لا يوجد<br>No             | مثبت سرعة<br>Cruise CNTR    | لا يوجد<br>No   | تحكم دركسيون<br>Cruise CNTR  |
| لا يوجد<br>No             | فتحة سقف<br>Sunroof         | يدوي<br>Manual  | مكيف الهواء<br>Air Condition |

خارجية السيارة  
Vehicle Exterior

| معلومات إضافية<br>Additional Info   | الحالة<br>Condition                 | ملاحظات الفحص<br>Inspection Remarks   | Portion                        |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| بدون حوادث مؤثرة على<br>اكياس الهواء، القوائم، الشاص<br>والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش تجميلي بالصدام الامامي والكبوت، خدوش صغيرة في الكبوت<br>Cosmetic paint in front bumper & hood, small scratches in hood         | مقدمة السيارة<br>Front Portion |
| بدون حوادث مؤثرة على<br>اكياس الهواء، القوائم، الشاص<br>والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش تجميلي في الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة في الجانب الأيمن<br>Cosmetic paint in rear fender, multi- small scratches in right side    | الجانب الأيمن<br>Right Side    |
| بدون حوادث مؤثرة على<br>اكياس الهواء، القوائم، الشاص<br>والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش تجميلي بالجانب الایسر، خدش بالباب الامامي<br>Cosmetic paint on the left side, scratch on the front door                        | الجانب الأيسر<br>Left Side     |
| بدون حوادث مؤثرة على<br>اكياس الهواء، القوائم، الشاص<br>والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش تجميلي بالصدام الخلفي الشنطة، خدش صغير في الصدام الخلفي<br>Cosmetic paint in rear bumper & trunk, small scratch in rear bumper | خلفية السيارة<br>Rear Portion  |

هيكل السيارة  
Vehicle Chassis

| معلومات إضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Portion   |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الشاصيه الامامي والخلفي<br>Rear & Front Chassis |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | القوائم<br>Pillars                              |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | وسائد الهواء<br>Airbags                         |

داخلية السيارة  
Vehicle Interior

| معلومات اضافية<br>Additional Information | الوصف<br>Description   | Portion  |
|--|--|--|
| -  | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks  | الطبلون والعدادات<br>Gauges & Dashboard          |
| -  | ثقب دخان في مقعد السائق والراكب والمقعد الخلفي<br>Smoke hole in driver, passenger, and rear seat | الفرش الداخلي والمقاعد<br>Interior floor & Seats |

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Part                        |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الماكينة<br>Engine          |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | ناقل الحركة<br>Transmission |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | المكيف<br>A/C               |

أخرى  
Others

| الوصف<br>Description | Part |
|----------------------|------|
| -                    | -    |
| -                    | -    |

\* نقدم خدمة الضمان الممتد المجانية على السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كم، تطبق الشروط والاحكام  
\* اشتريناها مستعملة وجربها لمدة 10 ايام أو 300 كم وأن ما ناسبتك رجعها واسترد كامل المبلغ، تطبق الشروط والاحكام

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.  
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعه في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

\* Providing the extended warranty services for 3 years / 60,000 KM for the used cars. Terms and conditions are applied\*

\* Buy it, and return it within 10-days trial if not outfitted and get your money! Terms and conditions are applied\*

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys., air condition, brakes, ABS, airbag sys., electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.  
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.