

Toyota Corolla 2021 – Certified Used

تويوتا كورولا 2021 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXXX XXXX XXXX	XXXX XXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	1.5 L	XXXX XXX
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	اتوماتيك Automatic	أبيض White
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	دفع أمامي FWD	XLI
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	2	V 3
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	طيس 15" 15" Wheel Caps	بنزين Petrol
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	يوجد Yes	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	شاشة ترفيهية Display	لا يوجد No	يدوي Manual

خارجية السيارة Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info	Portion
رشف تجميلي في الصدام الأمامي، خدوش صغيرة متفرقة Cosmetic paint in front bumper, multi small scratches	لا يحتاج إصلاح No need to repair	بدون حوادث مؤثرة على أكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	مقدمة السيارة Front Portion
خدوش صغيرة في عتبة الباب Multi small scratches in doorstep	لا يحتاج إصلاح No need to repair	بدون حوادث مؤثرة على أكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج إصلاح No need to repair	بدون حوادث مؤثرة على أكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج إصلاح No need to repair	بدون حوادث مؤثرة على أكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة Vehicle Chassis

الوصف Description	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info	Portion
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	الشاصية الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	القوائم Pillars
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية Mechanical Condition			
معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى Others	
الوصف Description	Part
-	-
-	-

<p>- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والاساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.</p> <p>- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المياعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.</p> <p>- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.</p> <p>- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.</p>
--