

Toyota COROLLA CROSS 2022 – Certified Used

تويوتا كورولا كروس 2022 – مستعملة مضمونة

رقم الهيكل #VIN	اللوحة Plate	حجم المحرك Engine Size	العداد Odometer
XXX XXX XXX XXX	XXX XXX	1.8 L	XXX XXX
اتوماتيك Automatic	لون Color	نظام الحركة Transmission	الفئة Grade
توماتيك Automatic	أبيض White	دفع أمامي FWD	LE-HEV
اسطوانات Cylinders	الوقود Fuel	وسائد الهواء Airbag	مقاس الإطارات Wheel size
2	هايبريد Hybrid	2	17" جنط 17" Rim
كشافات Fog light	تحكم دركسيون Cruise CNTR	نظام الفرامل .ABS sys	مكابح Brake
لا يوجد No	يوجد Yes	يوجد Yes	17" جنط 17" Rim
مكيف الهواء Air Condition	شاشة ترفيهية Display	مكابح Brake	مكابح Brake
يدوي Manual	يوجد Yes	يوجد Yes	يوجد Yes

خارجية السيارة  
Vehicle Exterior

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في الصدام الأمامي Small scratches in a front bumper	مقدمة السيارة Front Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة متفرقة Multi small scratches	الجانب الأيمن Right Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقطة صغيرة في الرفرف الأمامي، خدوش صغيرة في البابين Small dot in a front fender, small scratches in both doors	الجانب الأيسر Left Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش تجميلي في الصدام الخلفي، خدش صغير في الصدام الخلفي Cosmetic paint in a rear bumper, small scratch in a rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة  
Vehicle Chassis

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة  
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	ثقب دخان صغير في مقعد الراكب Small smoke hole in a passenger seat	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى  
Others

الوصف Description	Part
خدوش صغيرة Small scratches	المرآيات الجانبية Side mirrors
-	-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.  
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المعايير في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.  
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.