

Volkswagen T-Roc 2021 – Certified Used

فولكس واجن تي روك 2021 – مستعملة مضمونة

XXXX XXXX XXXX	رقم الهيكل #VIN	XXXX XXX	اللوحة Plate
1.4 L	حجم المحرك Engine Size	XXXX XXX	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	أحمر Red	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	TREND	الفئة Grade
6	وسائد الهواء Airbag	V 4	اسطوانات Cylinders
جنط 17" 17" Rim	مقاس الإطارات Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
يوجد Yes	شاشة ترفيهية Display	يوجد Yes	فتحة سقف Sunroof

خارجية السيارة  
Vehicle Exterior

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	مقدمة السيارة Front Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في مقبض الباب والباب الخلفي Small scratches in a door handle & rear door	الجانب الأيمن Right Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة صغيرة في الرفرف الأمامي والخلفي، خدوش صغيرة في مقبض الباب وطرف الرفرف الأمامي Small dot in a front & rear fender, small scratches in a door handle & front fender edge	الجانب الأيسر Left Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة صغيرة في الصدام الخلفي، خدوش صغيرة في الصدام Small dot in a rear bumper, small scratches in rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة  
Vehicle Chassis

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيب الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة  
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى  
Others

الوصف Description	Part
خدوش صغيرة في الجنط (أيسر) Small scratches in a left tire rim	الكفر الأمامي Front Tire
-	-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.  
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المعايير في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.  
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.