

Toyota Corolla 2021 – Certified Used

تويوتا كورولا 2021 – مستعملة مضمونة

| XXXX XXXX XXXX | رقم الهيكل #VIN | XXXX XXX | اللوحة Plate |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.5 L | حجم المحرك Engine Size | XXXX XXX | العداد Odometer |
| اتوماتيك Automatic | ناقل الحركة Transmission | رمادي Gray | اللون Color |
| دفع أمامي FWD | نظام الدفع Wheel drive | XLI | الفئة Grade |
| 2 | وسائد الهواء Airbag | V 3 | اسطوانات Cylinders |
| 15" طيس 15" Wheel Caps | مقاس الإطارات Wheel size | بنزين Petrol | الوقود Fuel |
| يوجد Yes | نظام الفرامل .ABS sys | يوجد Yes | كشافات Fog light |
| يوجد Yes | مثبت سرعة Cruise CNTR | يوجد Yes | تحكم دركسيون Cruise CNTR |
| لا يوجد No | شاشة ترفيهية Display | يدوي Manual | مكيف الهواء Air Condition |

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

| معلومات إضافية Additional Info | الحالة Condition | ملاحظات الفحص Inspection Remarks | Portion |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح No need to repair | رش تجميلي في الصدام الأمامي والكبوت Cosmetic paint in front bumper & hood | مقدمة السيارة Front Portion |
| بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح No need to repair | رش تجميلي في الرفرف والباب الأمامي، طعجة صغيرة في الرفرف والباب الأمامي Cosmetic paint in front door & fender, Small dent in a front fender & door, small scratches in a front door | الجانب الأيمن Right Side |
| بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح No need to repair | رش تجميلي في الرفرف الأمامي، خدوش صغيرة متفرقة Cosmetic paint in a front fender, multi small scratches | الجانب الأيسر Left Side |
| بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح No need to repair | خدوش صغيرة في الصدام الخلفي، نقرة صغيرة في الشنطة Small scratches in a rear bumper, small dot in a trunk | خلفية السيارة Rear Portion |

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

| معلومات إضافية Additional Info | الحالة Condition | الوصف Description | Portion |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| - | - | لا يوجد ملاحظات No remarks | الشاصية الامامي والخلفي Rear & Front Chassis |
| - | - | لا يوجد ملاحظات No remarks | القوائم Pillars |
| - | - | لا يوجد ملاحظات No remarks | وسائد الهواء Airbags |

داخلية السيارة
Vehicle Interior

| معلومات اضافية Additional Information | الوصف Description | Portion |
|--|-------------------------------|--|
| - | لا يوجد ملاحظات No remarks | الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard |
| - | لا يوجد ملاحظات No remarks | الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats |

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

| معلومات اضافية Additional Info | الحالة Condition | الوصف Description | Part |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| - | - | لا يوجد ملاحظات No remarks | الماكينة Engine |
| - | - | لا يوجد ملاحظات No remarks | ناقل الحركة Transmission |
| - | - | لا يوجد ملاحظات No remarks | المكيف A/C |

أخرى
Others

| الوصف Description | Part |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| خدوش صغيرة Small scratches | المرآيات الجانبية Side mirrors |
| - | - |

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المعايير في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.