

KIA SPORTAGE 2021 – Certified Used

كيا سبورتاج 2021 – مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	اللوحة Plate
2.0 L	حجم المحرك Engine Size	XXXXXX	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	رمادي فاتح Light gray	اللون Color
دفع اتوماتيك AWD	نظام الدفع Wheel drive	LX	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	V 4	اسطوانات Cylinders
جنط 16" 16" Rim	مقاس الإطارات Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
لا يوجد No	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	مكيف الهواء Air Condition

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح سابق في الصدام الأمامي، خدوش صغيرة في الصدام الأمامي والكيبوت Paint & previous repair in a front bumper, small scratches in a bumper & hood	مقدمة السيارة Front Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح سابق في الباب الخلفي، نقرتين صغيرة في اطار الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة Paint & previous repair in a rear door, small dots in a rear fender edge, multi small scratches	الجانب الأيمن Right Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	تعديل على الباراد في طرف الرفرف الأمامي، خدوش صغيرة متفرقة PDR on a front fender edge, multi small scratches	الجانب الأيسر Left Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في الصدام الخلفي Small scratches in rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	النشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	ثقب دخان صغير في مقعد السائق وفرش السقف Small smoke hole in a driver seat & interior roof	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	Part
خدوش صغيرة Small scratches	المرآيات الجانبية Side mirrors
-	-

- سيارتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نتزعم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المعايعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.