

Hyundai Kona 2022 – Certified Used

هيونداي كونا 2022 – مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	اللوحة Plate
2.0 L	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	رمادي فاتح Light gray	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	Smart	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	V 4	اسطوانات Cylinders
15" طيس 15" Wheel Caps	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	لا يوجد No	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
يوجد Yes	شاشة ترفيهه Display	يوجد Yes	تشغيل بصمة Start engine button

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح سابق في الصدام الأمامي، خدوش صغيرة في الصدام الأمامي Paint & previous repair in a front bumper, small scratches in a front bumper	مقدمة السيارة Front Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرات صغيرة في البابين، خدوش صغيرة متفرقة Small dots in both doors, multi small scratches	الجانب الأيمن Right Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في مقابض الأبواب Small scratches in door handle	الجانب الأيسر Left Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح سابق في الصدام الخلفي، خدوش صغيرة في الصدام الخلفي Paint & previous repair in a rear bumper, small scratches in a rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	Part
تم تغييره مسبقاً Been changed before	الزجاج الأمامي Front windshield

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المعبأة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.