تقرير فحص حالة السيارة
Vehicle Condition Report

5236

KIA Cerato 2022 – Certified Used

كيا سيراتو 2022 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	XXXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXXXX XXXX XXXX
العداد Odometer	XXXX XXX	حجم المحرك Engine Size	1.6 L
اللون Color	رمادي غامق Dark Gray	ناقل الحركة Transmission	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	L	نظام الدفع Wheel drive	دفع أمامي FWD
اسطوانات Cylinders	V 4	وسائد الهواء Airbag	2
الوقود Fuel	بنزين Petrol	مقاس الإطار Wheel size	طيس "15 15" Wheel Caps
كشافات Fog light	يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	يدوي Manual	فتحة سقف Sunroof	لا يوجد No

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

Portion	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
مقدمة السيارة Front Portion	خدوش صغيرة في الصدام الأمامي Small scratches in a front bumper	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
الجانب الأيمن Right Side	رش وإصلاح سابق في الباب الأمامي، نقرة صغيرة في عتبة الباب، خدوش صغيرة متفرقة Painted & previous repair in a front door, small dot in a doorstep, multi small scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
الجانب الأيسر Left Side	نقرة صغيرة في اطار الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة Small dot in a rear fender edge, multi small scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
خلفية السيارة Rear Portion	رش وإصلاح سابق في الصدام الخلفي، خدوش صغيرة في الصدام الخلفي Painted & previous repair in a rear bumper, small scratches in a rear bumper	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

Portion	الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
القوائم Pillars	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
وسائد الهواء Airbags	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-

داخلية السيارة
Vehicle Interior

Portion	الوصف Description	معلومات اضافية Additional Information
الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	خدوش صغيرة حول مفتاح التشغيل Small scratches around ignition key	-

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

Part	الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
الماكينة Engine	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
ناقل الحركة Transmission	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
المكيف A/C	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-

أخرى
Others

Part	الوصف Description
-	-
-	-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.