

MG ZS – 2022 Certified Used

ام جي (زد اس) - 2022 مستعملة مضمونة

xxx xxx xxx xxx	رقم الهيكل #VIN	xxx xxx	اللوحة Plate
1.3 L	حجم المحرك Engine Size	xxx xxx	العداد Odometer
אוטומاتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	فضي Silver	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	LUX - Turbo	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	V 4	اسطوانات Cylinders
جنبط 17" 17" Rim	مقاس الإطارات Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركيسيون Cruise CNTR
يوجد Yes	فتحة سقف (بانوراما) Sunroof	يوجد Yes	شاشة ترفيهية Display

خارجية السيارة

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	portion Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في الصدام الأمامي Small scratches in a front bumper	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدش صغير في البابين Small scratch in both doors	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح سابق في الرفرف الأمامي، نقرة صغيرة في الباب الأمامي، خدش صغير في الرفرف الأمامي والبابين Painted & previous repair in a front fender, small dot in a front door, small scratch in a front fender & both doors	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح سابق في الصدام الخلفي، خدش صغير في الصدام الخلفي Painted & previous repair in a rear bumper, small scratch in rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاسيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخليّة السيارة
Vehicle Interior

معلومات إضافية Additional Information	الوصف Description	الportion Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبّاون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	الpart Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	الpart Part
تم تغييره مسبقا Been changed before	الزجاج الأمامي Front windshield

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكمبراء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تسليم السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل، الاطارات، العدة والادوات، الملاشر، السيور....الخ) ولا يضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.