

MG ZS – 2022 Certified Used

ام جي (زد اس) – 2022 مستعملة مضمونة

xxx xxxx xxxx xxxx	رقم الهيكل #VIN	xxx xxxx	اللوحة Plate
1.3 L	حجم المحرك Engine Size	xxx xxxx	العداد Odometer
אוטומاتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	أحمر Red	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	LUX - Turbo	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	V 4	اسطوانات Cylinders
جنت 17" 17" Rim	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
يوجد Yes	فتحة سقف (بانوراما) Sunroof	يوجد Yes	شاشة ترفيهية Display

خارجية السيارة

Vehicle Exterior

معلومات اضافية	الحالة	ملاحظات الفحص	Portion
Additional Info	Condition	Inspection Remarks	
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة وخدوش صغيرة في الصدام الأمامي والكتبوت، خدش صغير في طرف السقف Small dot & scratches in a front bumper & hood, small scratch in a roof edge	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة صغيرة في الباب الأمامي، خدش صغير في الرفرف الأمامي والباب الخلفي Small dot in a front door, small scratch in a front fender & rear door	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة صغيرة في الرفرفين، خدوش صغيرة في البابين Small dot in both fenders, small scratches in both doors	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في الصدام الخلفي والشنطة Small scratches in a rear bumper & trunk	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة

Vehicle Chassis

معلومات اضافية	الحالة	الوصف	Portion
Additional Info	Condition	Description	
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاسيه الأمامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائل الهواء Airbags

داخليّة السيارة
Vehicle Interior

معلومات إضافية Additional Information	الوصف Description	الportion Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبّاون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	الpart Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	الpart Part
-	-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل، الاطارات، العدة والادوات، الملاشر، السيور....الخ) ولا يضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.