

TOYOTA COROLLA XLI-EXECUTIVE 2021 – Certified Used

تويوتا كورولا 2021 إكس إلى آي المطور – مستعملة مضمونة

XXXX XXXX XXXX	رقم الهيكل #VIN	XXXX XXX	اللوحة Plate
1.5 L	حجم المحرك Engine Size	XXXX XXX	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	رمادي Gray	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	XLI- EXECUTIVE	الفئة Grade
4	وسائد الهواء Airbag	V 3	اسطوانات Cylinders
جنط 15" 15" Rim	مقاس الإطارات Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
يوجد Yes	شاشة ترفيهية Display	يدوي Manual	مكيف الهواء Air Condition

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في أسفل الصدام الأمامي والكبوت، خدش صغير في السقف Small scratches in a front bumper chin & hood, small scratch in a roof	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة متفرقة Multi small scratches	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة متفرقة Multi small scratches	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة صغيرة في الصدام الخلفي، خدوش صغيرة في الصدام الخلفي Small dot in a rear bumper, small scratches in a rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	Part
تم تغييره مسبقاً Been changed before	الزجاج الأمامي Front windshield

- سيارتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المياعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والدوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.