

HYUNDAI i10 2023- Certified Used

هيونداي i10 - مستعملة مضمونة 2023

|                           |                             |                 |                              |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| XXX XXX XXX XXX           | رقم الهيكل<br>#VIN          | XXX XXX         | اللوحة<br>Plate              |
| 1.2 L                     | حجم المحرك<br>Engine Size   | XXX XXX         | العداد<br>Odometer           |
| اتوماتيك<br>Automatic     | ناقل الحركة<br>Transmission | أبيض<br>White   | اللون<br>Color               |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel drive   | Smart           | الفئة<br>Grade               |
| 2                         | وسائد الهواء<br>Airbag      | V 4             | اسطوانات<br>Cylinders        |
| 14" طيس<br>14" Wheel Caps | مقاس الإطار<br>Wheel size   | بنزين<br>Petrol | الوقود<br>Fuel               |
| يوجد<br>Yes               | نظام الفرامل<br>.ABS sys    | لا يوجد<br>No   | كشافات<br>Fog light          |
| لا يوجد<br>No             | مثبت سرعة<br>Cruise CNTR    | لا يوجد<br>No   | تحكم دركسيون<br>Cruise CNTR  |
| لا يوجد<br>No             | فتحة سقف<br>Sunroof         | يدوي<br>Manual  | مكيف الهواء<br>Air Condition |

خارجية السيارة  
Vehicle Exterior

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition                 | ملاحظات الفحص<br>Inspection Remarks   | Portion                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| -                                 | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش وإصلاح سابق في الصدام الأمامي<br>Painted & previous repair in a front bumper   | مقدمة السيارة<br>Front Portion |
| -                                 | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | خدش صغير في الباب الأمامي<br>Small scratch in a front door  | الجانب الأيمن<br>Right Side    |
| -                                 | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش وإصلاح سابق في الباب الأمامي، نقرة وخدش صغير في الباب الأمامي<br>Painted & previous repair in a front door, small dot & scratch in a front door            | الجانب الأيسر<br>Left Side     |
| -                                 | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش وإصلاح سابق في الصدام الخلفي والشنتية، خدوش صغيرة في الصدام الخلفي<br>Painted & previous repair in a rear bumper & trunk, small scratches in a rear bumper | خلفية السيارة<br>Rear Portion  |

هيكل السيارة  
Vehicle Chassis

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Portion   |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | النشاصه الامامي والخلفي<br>Rear & Front Chassis |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | القوائم<br>Pillars                              |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | وسائد الهواء<br>Airbags                         |

داخلية السيارة  
Vehicle Interior

| معلومات اضافية<br>Additional Information | الوصف<br>Description          | Portion  |
|--|-------------------------------|--|
| -  | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الطبلون والعدادات<br>Gauges & Dashboard          |
| -  | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الفرش الداخلي والمقاعد<br>Interior floor & Seats |

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Part                        |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الماكينة<br>Engine          |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | ناقل الحركة<br>Transmission |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | المكيف<br>A/C               |

أخرى  
Others

| الوصف<br>Description | Part |
|----------------------|------|
| -                    | -    |
| -                    | -    |

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.  
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المعبأة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.  
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.