

## Hyundai Elantra 2023 – Certified Used

## هيونداي النترا 2023 – مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	اللوحة Plate
1.6 L	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	فضي silver	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	GL	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	4	اسطوانات Cylinders
جنط 15" 15" Rim	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
لا يوجد No	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	مكيف الهواء Air Condition

خارجية السيارة  
Vehicle Exterior

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في الصدام الامامي, نقرة في الكبوت Small scratches in the front bumper, dot in the hood	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرات صغيرة , خدوش صغيرة Small dots, small scratches	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش في الباب والرفرف الخلفي , خدوش صغيرة متفرقة paint in the rear door & fender, multi small scratches	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش في الصدام الخلفي , خدوش صغيرة في الصدام الخلفي paint in the rear bumper, small scratches in the rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة  
Vehicle Chassis

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة  
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى  
Others

الوصف Description	Part

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.  
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.