

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                    |                 |                          |                 |
|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| هيونداي<br>Hyundai | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | 0576*****       |
| 2023               | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | اكسنت<br>Accent |
| أبيض<br>White      | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | GL              |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                        |                             |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 1.40 L                 | سعة المحرك<br>Engine Size   |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | أوتوماتيك<br>Automatic | الغير<br>Transmission       |
| 15"                       | مقاس الجنت<br>Wheel Size    | بنزين<br>Gasoline      | نوع الوقود<br>Fuel          |
| لا يوجد<br>No             | شاشة<br>Display             | لا يوجد<br>No          | مثبت سرعة<br>Cruise Control |
| يوجد<br>Yes               | كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No          | فتحة السقف<br>Roof Type     |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 22/Sep/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 22/Sep/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                    |                                 |                                |                              |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>FRONT BUMPER         | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| الشبك<br>GRILLE                    | بحالة جيدة<br>Good Condition    | السقف<br>ROOF                  | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition |
|                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                 |                              |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                        |                                 |                                   |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    | يوجد أضرار<br>Damages Inspected |
| الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         | يوجد أضرار<br>Damages Inspected |
| قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition    | عتبة الباب<br>STEPBOARD           | بحالة جيدة<br>Good Condition    |
| المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS | بحالة جيدة<br>Good Condition    |
|                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                    |                                 |

| الجانب الأيسر<br>LEFT PORTION   |                                        |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفراف الأمامي<br>FRONT FENDER  |
| نقرات                           |                                        | نقرات                           |                                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الرفراف الخلفي<br>REAR FENDER          | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR        |
|                                 |                                        | خدوش                            |                                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition    | عتبة الباب<br>STEPBOARD          |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الكفرات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                 |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                   |

| خلفية السيارة<br>REAR PORTION   |                                 |                              |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>REAR BUMPER           | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشنطة<br>TRUNK                  |
| خدوش                            |                                 |                              |                                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | المصابيح الخلفية<br>TAIL LIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition | أسفل السيارة<br>UNDERNEATH       |
| خدوش                            |                                 |                              |                                  |
|                                 |                                 | بحالة جيدة<br>Good Condition | الزجاج الخلفي<br>REAR WINDSHIELD |
|                                 |                                 | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                   |

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

|                              |                     |                              |                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | الايرباج<br>AIRBAGS | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشاسية<br>CHASSIS |
|                              |                     | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others     |

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

|                              |                                                                         |                              |                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)<br>SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR) | بحالة جيدة<br>Good Condition | الطبلون<br>DASHBOARD - GAUGES  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | فرش السقف<br>ROOF INTERIOR                                              | بحالة جيدة<br>Good Condition | ديكور الأبواب<br>DOOR INTERIOR |
|                              |                                                                         | بحالة جيدة<br>Good Condition | فرش الأرضية<br>FLOOR INTERIOR  |
|                              |                                                                         | تقشير في مفتاح المكيف        | أخرى<br>Others                 |

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

|                              |                                   |                              |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | ناقل الحركة<br>TRANSMISSION       | بحالة جيدة<br>Good Condition | المحرك<br>ENGINE                    |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENSION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC                        |
|                              |                                   | بحالة جيدة<br>Good Condition | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others