

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                    |                 |                          |            |
|--------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| هيونداي<br>Hyundai | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | 3453*****  |
| 2023               | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | I10<br>I10 |
| أبيض<br>White      | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | GL SMART   |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                             |                        |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | سعة المحرك<br>Engine Size   | 1.20 L                 |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | الغير<br>Transmission       | أوتوماتيك<br>Automatic |
| 14"                       | مقاس الجنط<br>Wheel Size    | نوع الوقود<br>Fuel          | بنزين<br>Gasoline      |
| لا يوجد<br>No             | شاشة<br>Display             | مثبت سرعة<br>Cruise Control | لا يوجد<br>No          |
| لا يوجد<br>No             | كشافات أمامية<br>Fog Light  | فتحة السقف<br>Roof Type     | لا يوجد<br>No          |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 29/Sep/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 29/Sep/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                                 |                                    |                                                  |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش         | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رشد+خدوش+نقرة | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition                    | الشبك<br>GRILLE                    | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>نقرات         | السقف<br>ROOF                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>تجاري + نقرة | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition                     | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                                 |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes                      | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                         |                                        |                                         |                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رشد  | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition            | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

بحالة جيدة  
Good Condition

الباب الامامي  
FRONT DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

الررفر الأمامي  
FRONT FENDER

بحالة جيدة  
Good Condition

الررفر الخلفي  
REAR FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
طعنة

عتبة الباب  
STEPBOARD

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

المراية الجانبية  
SIDE MIRROR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الكفرات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رشة+خدوش

الصدام  
REAR BUMPER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الشنطة  
TRUNK

بحالة جيدة  
Good Condition

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة  
Good Condition

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### هيكل السيارة

#### VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الفحص الداخلي

#### INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة  
Good Condition

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)  
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة  
Good Condition

الطبلون  
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش السقف  
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

ديكور الأبواب  
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش الأرضية  
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

### الحالة الميكانيكية

#### MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة  
Good Condition

ناقل الحركة  
TRANSMISSION

بحالة جيدة  
Good Condition

المحرك  
ENGINE

|                              |                                   |                              |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENTION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC                        |
|                              |                                   | بحالة جيدة<br>Good Condition | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST |
|                              |                                   | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                      |