

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                    |                 |                          |              |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| هيونداي<br>Hyundai | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | *****5773    |
| 2024               | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | كونا<br>Kona |
| اسميتي<br>Cement   | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | Smart        |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                             |                        |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | سعة المحرك<br>Engine Size   | 2.00 L                 |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | الغير<br>Transmission       | أوتوماتيك<br>Automatic |
| 17"                       | مقاس الجنط<br>Wheel Size    | نوع الوقود<br>Fuel          | بنزين<br>Gasoline      |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | مثبت سرعة<br>Cruise Control | يوجد<br>Yes            |
| لا يوجد<br>No             | كشافات أمامية<br>Fog Light  | فتحة السقف<br>Roof Type     | لا يوجد<br>No          |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 21/Aug/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 21/Aug/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                 |                                    |                                 |                                |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| خدوش                            |                                    | خدوش                            |                                |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشبك<br>GRILLE                    | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | السقف<br>ROOF                  |
|                                 |                                    | خدوش                            |                                |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
| نقرة + خدش                      |                                    |                                 |                                |
|                                 |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                 |                                        |                                 |                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الررفر الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الررفر الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| نقرة                            |                                        | نقرة                            |                                   |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition    | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                 |                                        | خدش في الررفر الداخلي           | أخرى<br>Others                    |

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

|                                         |                                        |                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | بحالة جيدة<br>Good Condition            | الرفرف الامامي<br>FRONT FENDER   |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الخلفي<br>REAR DOOR        |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition            | عتبة الباب<br>STEPBOARD          |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition            | الكفرات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                         |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes             | أخرى<br>Others                   |

خلفية السيارة  
REAR PORTION

|                                         |                                 |                              |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الصدام<br>REAR BUMPER           | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشنطة<br>TRUNK                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | المصابيح الخلفية<br>TAIL LIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition | أسفل السيارة<br>UNDERNEATH       |
|                                         |                                 | بحالة جيدة<br>Good Condition | الزجاج الخلفي<br>REAR WINDSHIELD |
|                                         |                                 | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                   |

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

|                              |                     |                              |                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | الايرباج<br>AIRBAGS | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشاسية<br>CHASSIS |
|                              |                     | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others     |

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

|                              |                                                                         |                              |                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)<br>SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR) | بحالة جيدة<br>Good Condition | الطبلون<br>DASHBOARD - GAUGES  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | فرش السقف<br>ROOF INTERIOR                                              | بحالة جيدة<br>Good Condition | ديكور الأبواب<br>DOOR INTERIOR |
|                              |                                                                         | بحالة جيدة<br>Good Condition | فرش الأرضية<br>FLOOR INTERIOR  |
|                              |                                                                         | خدوش ديكور الشنطة            | أخرى<br>Others                 |

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

|                              |                                   |                              |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | ناقل الحركة<br>TRANSMISSION       | بحالة جيدة<br>Good Condition | المحرك<br>ENGINE                    |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENSION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC                        |
|                              |                                   | بحالة جيدة<br>Good Condition | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others