

المعلومات الأساسية

Basic Information

كيا KIA	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	*****9868
2025	السنة Year	الموديل / النوع Model	K3 K3
فضي Silver	اللون Color	الفئة Grade	GL

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	1.60 L	سعة المحرك Engine Size
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel Drive	أوتوماتيك Automatic	الغير Transmission
15"	مقاس الجنط Wheel Size	بنزين Gasoline	نوع الوقود Fuel
يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise Control
يوجد Yes	كشافات أمامية Fog Light	لا يوجد No	فتحة السقف Roof Type

معلومات الفحص

Inspection Details

25/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	25/Sep/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	بحالة جيدة Good Condition	الصدام FRONT BUMPER	بحالة جيدة Good Condition
الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition	السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	بحالة جيدة Good Condition
لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الأمامي FRONT FENDER	بحالة جيدة Good Condition
الرفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR	بحالة جيدة Good Condition
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD	بحالة جيدة Good Condition
المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS	بحالة جيدة Good Condition
لا يوجد ملاحظات No notes		أخرى Others	

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفراف الامامي FRONT FENDER
بحالة جيدة Good Condition	الرفراف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

بحالة جيدة Good Condition	الصدام REAR BUMPER	بحالة جيدة Good Condition	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة
VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة Good Condition	الايرباغ AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition	الشاسية CHASSIS
------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي INTERIOR INSPECTION

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition	الطبلون DASHBOARD - GAUGES	بحالة جيدة Good Condition
فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	ديكور الأبواب DOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
		فرش الأرضية FLOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

الحالة الميكانيكية MECHANICAL CONDITION

ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition	المحرك ENGINE	بحالة جيدة Good Condition
نظام التعليق SUSPENSION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition	المكيف AC	بحالة جيدة Good Condition
		فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	بحالة جيدة Good Condition
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others