المعلومات الأساسية
Basic Information

رقم الهيكل VIN Number	**********8293	الماركة Make	سوزوكي Suzuki
الموديل / النوع Model	ديزاير Dzire	السنة Year	2026
الفئة Grade	GLX	اللون Color	أبيض White

المواصفات
Vehicle Description

سعة المحرك Engine Size	1.20 L	عدد الاسطوانات Cylinders	3 اسطوانات 3 Cylinders
القير Transmission	أوتوماتيك Automatic	نظام الدفع Wheel Drive	دفع أمامي FWD
نوع الوقود Fuel	بنزين Gasoline	مقاس الجنط Wheel Size	15"
مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes	شاشة Display	يوجد Yes
فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	يوجد Yes

معلومات الفحص
Inspection Details

تاريخ الفحص Inspection Date	9/Sep/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	9/Sep/2025

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الصدام FRONT BUMPER	بحالة جيدة Good Condition	الكبوت HOOOD	بحالة جيدة Good Condition
السقف ROOF	بحالة جيدة Good Condition	الشبك GRILLE	بحالة جيدة Good Condition
الشمعات الأمامية HEADLIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الرفرف الأمامي FRONT FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition
الباب الخلفي REAR DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition
عتبة الباب STEPBOARD	بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition
الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS	بحالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

الرفرف الأمامي FRONT FENDER	بحالة جيدة Good Condition	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition
الباب الخلفي REAR DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الخلفي REAR FENDER	بحالة جيدة Good Condition
عتبة الباب STEPBOARD	بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	بحالة جيدة Good Condition
الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS	بحالة جيدة Good Condition	المراية الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

خلفية السيارة
REAR PORTION

الشنطة TRUNK	بحالة جيدة Good Condition	الصدام REAR BUMPER	بحالة جيدة Good Condition
أسفل السيارة UNDERNEATH	بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD	بحالة جيدة Good Condition		
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

هيكل السيارة
VEHICLE ESSENTIALS

الشاسية CHASSIS	بحالة جيدة Good Condition	الايرباج AIRBAGS	بحالة جيدة Good Condition

أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes

الفحص الداخلي
INTERIOR INSPECTION

الطبلون DASHBOARD - GAUGES	بحالة جيدة Good Condition	المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)	بحالة جيدة Good Condition
ديكور الأبواب DOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition	فرش السقف ROOF INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition
فرش الأرضية FLOOR INTERIOR	بحالة جيدة Good Condition		
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		

الحالة الميكانيكية
MECHANICAL CONDITION

المحرك ENGINE	بحالة جيدة Good Condition	ناقل الحركة TRANSMISSION	بحالة جيدة Good Condition
المكيف AC	بحالة جيدة Good Condition	نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM	بحالة جيدة Good Condition
فحص القيادة على الطريق ROAD TEST	بحالة جيدة Good Condition		
أخرى Others	لا يوجد ملاحظات No notes		