

المعلومات الأساسية

Basic Information

| | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| تويوتا Toyota | الماركة Make | *****9114 | رقم الهيكل VIN Number |
| 2021 | السنة Year | كورولا Corolla | الموديل / النوع Model |
| أبيض White | اللون Color | XLI | الفئة Grade |

المواصفات

Vehicle Description

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 3 اسطوانات 3 Cylinders | عدد الاسطوانات Cylinders | 1.50 L | سعة المحرك Engine Size |
| دفع أمامي FWD | نظام الدفع Wheel Drive | أوتوماتيك Automatic | الغير Transmission |
| 15" | مقاس الجنط Wheel Size | بنزين Gasoline | نوع الوقود Fuel |
| لا يوجد No | شاشة Display | يوجد Yes | مثبت سرعة Cruise Control |
| يوجد Yes | كشافات أمامية Fog Light | لا يوجد No | فتحة السقف Roof Type |

معلومات الفحص

Inspection Details

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 23/Jul/2025 | تاريخ الصيانة Maintenance Date | 23/Jul/2025 | تاريخ الفحص Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة

FRONT PORTION

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| يوجد أضرار Damages Inspected خدوش + نقرة | الكبوت HOOD | يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش | الصدام FRONT BUMPER |
| بحالة جيدة Good Condition | الشبك GRILLE | يوجد أضرار Damages Inspected خدوش | السقف ROOF |
| بحالة جيدة Good Condition | الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة Good Condition | الشمعات الأمامية HEADLIGHTS |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| يوجد أضرار Damages Inspected خدوش | الباب الامامي FRONT DOOR | يوجد أضرار Damages Inspected رش | الرفرف الأمامي FRONT FENDER |
| يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش | الرفرف الخلفي REAR FENDER | يوجد أضرار Damages Inspected طعجة + خدوش | الباب الخلفي REAR DOOR |
| يوجد أضرار Damages Inspected خدوش | قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة Good Condition | عتبة الباب STEPBOARD |
| يوجد أضرار Damages Inspected خدوش | المراية الجانبية SIDE MIRROR | يوجد أضرار Damages Inspected خدوش | الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS |

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرات + خدوش

الباب الامامي
FRONT DOOR

يوجد أضرار
Damages Inspected
رش

الرفرف الأمامي
FRONT FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرة

الرفرف الخلفي
REAR FENDER

يوجد أضرار
Damages Inspected
نقرة + خدوش

الباب الخلفي
REAR DOOR

بحالة جيدة
Good Condition

قائم السقف الجانبي
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة
Good Condition

عتبة الباب
STEPBOARD

بحالة جيدة
Good Condition

المرآة الجانبية
SIDE MIRROR

بحالة جيدة
Good Condition

الكفريات / الجنوط
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الصدام
REAR BUMPER

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

الشنطة
TRUNK

يوجد أضرار
Damages Inspected
خدوش

المصابيح الخلفية
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة
Good Condition

أسفل السيارة
UNDERNEATH

بحالة جيدة
Good Condition

الزجاج الخلفي
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة
Good Condition

المقاعد (السائق - الراكب -
الخلفي)
SEATS (DRIVER -
PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة
Good Condition

الطبون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة Good Condition | نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM | بحالة جيدة Good Condition | المكيف AC |
| | | بحالة جيدة Good Condition | فحص القيادة على الطريق ROAD TEST |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |