

المعلومات الأساسية

Basic Information

تويوتا Toyota	الماركة Make	رقم الهيكل VIN Number	*****5715
2024	السنة Year	الموديل / النوع Model	راف فور RAV4
أبيض White	اللون Color	الفئة Grade	LE hybrid 4*4

المواصفات

Vehicle Description

4 اسطوانات 4 Cylinders	عدد الاسطوانات Cylinders	سعة المحرك Engine Size	2.50 L
دفع رباعي 4WD	نظام الدفع Wheel Drive	الغير Transmission	أوتوماتيك Automatic
17"	مقاس الجنط Wheel Size	نوع الوقود Fuel	هايبрид Hybrid
يوجد Yes	شاشة Display	مثبت سرعة Cruise Control	يوجد Yes
لا يوجد No	كشافات أمامية Fog Light	فتحة السقف Roof Type	لا يوجد No

معلومات الفحص

Inspection Details

28/Jul/2025	تاريخ الصيانة Maintenance Date	28/Jul/2025	تاريخ الفحص Inspection Date
-------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------

الفحص الخارجي
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة
FRONT PORTION

الكبوت HOOD	الصدام FRONT BUMPER
بحالة جيدة Good Condition	يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش
الشبك GRILLE	السقف ROOF
بحالة جيدة Good Condition	بحالة جيدة Good Condition
الزجاج الامامي FRONT WINDSHIELD	الشمعات الأمامية HEADLIGHTS
بحالة جيدة Good Condition	لا يوجد ملاحظات No notes
	أخرى Others

الجانب الأيمن
RIGHT PORTION

الباب الامامي FRONT DOOR	الررف الأمامي FRONT FENDER
بحالة جيدة Good Condition	بحالة جيدة Good Condition
الررف الخلفي REAR FENDER	الباب الخلفي REAR DOOR
يوجد أضرار Damages Inspected نقرات	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش
المرآة الجانبية SIDE MIRROR	الكفريات / الجنوط TIRES / RIMS
بحالة جيدة Good Condition	بحالة جيدة Good Condition
	لا يوجد ملاحظات No notes
	أخرى Others

الجانب الأيسر
LEFT PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الباب الامامي FRONT DOOR	بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الامامي FRONT FENDER
بحالة جيدة Good Condition	الرفرف الخلفي REAR FENDER	يوجد أضرار Damages Inspected نقرات + خدوش	الباب الخلفي REAR DOOR
بحالة جيدة Good Condition	قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR	يوجد أضرار Damages Inspected خدوش	عتبة الباب STEPBOARD
بحالة جيدة Good Condition	المرآة الجانبية SIDE MIRROR	بحالة جيدة Good Condition	الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

خلفية السيارة
REAR PORTION

يوجد أضرار Damages Inspected رش + خدوش	الصدام REAR BUMPER	يوجد أضرار Damages Inspected نقرة	الشنطة TRUNK
بحالة جيدة Good Condition	المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS	بحالة جيدة Good Condition	أسفل السيارة UNDERNEATH
		بحالة جيدة Good Condition	الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD
		لا يوجد ملاحظات No notes	أخرى Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة
Good Condition

الايرباج
AIRBAGS

بحالة جيدة
Good Condition

الشاسية
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

بحالة جيدة
Good Condition

المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة
Good Condition

الطبلون
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة
Good Condition

فرش السقف
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

ديكور الأبواب
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة
Good Condition

فرش الأرضية
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة
Good Condition

ناقل الحركة
TRANSMISSION

بحالة جيدة
Good Condition

المحرك
ENGINE

بحالة جيدة
Good Condition

نظام التعليق
SUSPENSION SYSTEM

بحالة جيدة
Good Condition

المكيف
AC

بحالة جيدة
Good Condition

فحص القيادة على الطريق
ROAD TEST

لا يوجد ملاحظات
No notes

أخرى
Others