

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                  |                 |                          |               |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| تويوتا<br>Toyota | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | 3544*****     |
| 2022             | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | رايز<br>Raize |
| أسود<br>Black    | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | XLE           |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                             |                        |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 3 اسطوانات<br>3 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | سعة المحرك<br>Engine Size   | 1.20 L                 |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | الغير<br>Transmission       | أوتوماتيك<br>Automatic |
| 16"                       | مقاس الجنط<br>Wheel Size    | نوع الوقود<br>Fuel          | بنزين<br>Gasoline      |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | مثبت سرعة<br>Cruise Control | لا يوجد<br>No          |
| لا يوجد<br>No             | كشافات أمامية<br>Fog Light  | فتحة السقف<br>Roof Type     | لا يوجد<br>No          |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 11/Sep/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 11/Sep/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                         |                                    |                                               |                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش + ضرر | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | الشبك<br>GRILLE                    | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش       | السقف<br>ROOF                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>كسر  | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition                  | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                         |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes                   | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                                 |                                        |                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش + نقرات | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش         | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش         | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش + نقرات | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition                    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition                    | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش         | المراية الجانبية<br>SIDE MIRROR        | بحالة جيدة<br>Good Condition                    | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
نقرات + خدوش

الباب الامامي  
FRONT DOOR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
نقرات

الرفراف الأمامي  
FRONT FENDER

بحالة جيدة  
Good Condition

الرفراف الخلفي  
REAR FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
نقرات + خدوش

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة  
Good Condition

عتبة الباب  
STEPBOARD

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

المرآة الجانبية  
SIDE MIRROR

بحالة جيدة  
Good Condition

الكفريات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الصدام  
REAR BUMPER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الشنطة  
TRUNK

بحالة جيدة  
Good Condition

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة  
Good Condition

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

#### هيكل السيارة

#### VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

#### الفحص الداخلي

#### INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار  
المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)

Damages Inspected

ثقب في كرسي : ( السائق - الراكب الامامي)

SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة

Good Condition

الطبلون

DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة

Good Condition

فرش السقف

ROOF INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

ديكور الأبواب

DOOR INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

فرش الأرضية

FLOOR INTERIOR

خدوش في ديكور الشنطة

أخرى  
Others

#### الحالة الميكانيكية

#### MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة

Good Condition

ناقل الحركة

TRANSMISSION

بحالة جيدة

Good Condition

المحرك

ENGINE

|                              |                                   |                              |                                     |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENSION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC                        |
|                              |                                   | بحالة جيدة<br>Good Condition | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST |
|                              |                                   | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                      |