

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                  |                 |                          |               |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| تويوتا<br>Toyota | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | *****5775     |
| 2022             | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | يارس<br>Yaris |
| أبيض<br>White    | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | Y             |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                             |                        |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | سعة المحرك<br>Engine Size   | 1.50 L                 |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | الغير<br>Transmission       | أوتوماتيك<br>Automatic |
| 14"                       | مقاس الجنط<br>Wheel Size    | نوع الوقود<br>Fuel          | بنزين<br>Gasoline      |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | مثبت سرعة<br>Cruise Control | لا يوجد<br>No          |
| لا يوجد<br>No             | كشافات أمامية<br>Fog Light  | فتحة السقف<br>Roof Type     | لا يوجد<br>No          |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|             |                                   |             |                                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 16/Oct/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 16/Oct/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                             |                                    |                                             |                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رشد+خدوش | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رشد+خدوش | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition                | الشبك<br>GRILLE                    | بحالة جيدة<br>Good Condition                | السقف<br>ROOF                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition                | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition                | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                             |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes                 | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                         |                                        |                              |                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | بحالة جيدة<br>Good Condition | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | بحالة جيدة<br>Good Condition | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                         |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                    |

| الجانب الأيسر<br>LEFT PORTION           |                                        |                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>رش   | الرفرف الامامي<br>FRONT FENDER   |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الخلفي<br>REAR DOOR        |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition            | عتبة الباب<br>STEPBOARD          |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition            | الكفرات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                         |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes             | أخرى<br>Others                   |

| خلفية السيارة<br>REAR PORTION           |                                 |                              |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الصدام<br>REAR BUMPER           | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشنطة<br>TRUNK                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | المصابيح الخلفية<br>TAIL LIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition | أسفل السيارة<br>UNDERNEATH       |
|                                         |                                 | بحالة جيدة<br>Good Condition | الزجاج الخلفي<br>REAR WINDSHIELD |
|                                         |                                 | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                   |

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

ضربة في الشكمان

أخرى  
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار

المقاعد (السائق - الراكب -  
الخلفي)

Damages Inspected

قطع في كرسي الراكب  
قطع في كرسي السائق

SEATS (DRIVER -  
PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة

Good Condition

الطبلون

DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة

Good Condition

فرش السقف

ROOF INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

ديكور الأبواب

DOOR INTERIOR

بحالة جيدة

Good Condition

فرش الأرضية

FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات

No notes

أخرى

Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة

Good Condition

ناقل الحركة

TRANSMISSION

بحالة جيدة

Good Condition

المحرك

ENGINE

بحالة جيدة

Good Condition

نظام التعليق

SUSPENSION SYSTEM

بحالة جيدة

Good Condition

المكيف

AC

بحالة جيدة

Good Condition

فحص القيادة على الطريق

ROAD TEST

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others