

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

RKLB0BE4L0004880		6533 VED	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	السنة	كرولا	الموديل	تويوتا	الماركة
		أبيض	اللون	60399	الممشي
عادي - يدوي	القير	ستاندر	المواصفات	XLI	الفئة
بنزين	نوع الوقود	4	عدد السلندرات	1.6 لتر	حجم المحرك
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	مكيف هواء	2	وسائد هوائية
نعم	تحكم دريكسيون	نعم	نظام ABS	بوصة 15	جنوط - طيس
نعم	مكيف خلفي	نعم	حساسات خلفية	نعم	كشافات ضباب

فحص السيارة

الحالة الميكانيكية			
OK	نظام الفرامل	OK	حالة ناقل الحركة
OK	العكوس / الدفرانس	OK	نظام التعليق
OK		OK	

الحالة الداخلية			
OK	الفرش الداخلي	OK	المقاعد
-			

هيكل السيارة			
OK	الايرباج/وسائد الهواء	OK	حالة القوائم
OK		OK	

الحالة الخارجية

مقدمة السيارة

- خدوش صغيرة بالصدام الامامي.

الجانب الأيمن

- خدوش صغيرة متفرقة بالجانب الايمن (رش تجميلي الباب والرفرف الخلفي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أوالهيكل الداخلي للسيارة)

الجانب الايسر

- خدوش صغيرة بالرفرف الامامي والعتب.

خلفية السيارة

- خدوش صغيرة متفرقة بالصدام الخلفي. (رش تجميلي بالصدام الخلفي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أوالهيكل الداخلي للسيارة)