

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

الحالة	مستعملة	اللوحة	3542 SLD	KMHS381F5LU251865
الماركة	هيونداي	الموديل	سانتافي	السنة
الممشي	52932	اللون	أبيض	2020
الفئة	GLS V6 4WD	المواصفات	GLS	القير
حجم المحرك	3.5 لتر	عدد السلندرات	6	نوع الوقود
مثبت سرعة	نعم	دفع رباعي	نعم	سقف بانوراما
كشافات	نعم	شاشة	نعم	كاميرا خلفية
جنوط - طيس	19"	نظام ABS	نعم	تحكم دريكسيون
حساسات خلفية	نعم	وسائد هوائية	2	اقفال عن بعد

فحص السيارة

الحالة الميكانيكية	حالة الماكينة	OK	حالة ناقل الحركة	OK	نظام الفرامل	OK
نظام الكهرباء	OK	نظام التعليق	OK	العكوس / الدفرانس	OK	
الحالة الداخلية	التابلوه والعدادات	OK	المقاعد	OK	الفرش الداخلي	OK
هيكل السيارة	حالة الشاسيه	OK	حالة القوائم	OK	الايرباج/وسائد الهواء	OK
الحالة الخارجية						

مقدمة السيارة

(رش جزئي بالصدام الأمامي (نتيجة خدوش)، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة).

الجانب الأيمن

- خدش صغير بالرפרف الامامي، نقره صغيرة بالرפרف الخلفي.

الجانب الايسر

- خدش صغير بالباب الخلفي.

خلفية السيارة

(رش جزئي بالصدام الخلفي (نتيجة خدوش) ، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة).