

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

MDHBN7AD4LG742692	3996 NND	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	صني	الموديل	نيسان	الماركة
	رمادي	اللون	59301	الممشي
اتوماتيك	القير	ستاندر	SV	الفئة
بنزين	نوع الوقود	عدد السلندرات	1.5 لتر	حجم المحرك
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	2	وسائد هوائية
نعم	تحكم دريكسيون	نعم	بوصة 14	جنوط - طيس

فحص السيارة

				الحالة الميكانيكية	
جيدة	نظام الفرامل	جيدة	حالة ناقل الحركة	جيدة	حالة الماكينة
جيدة	العكوس / الدفرانس	جيدة	نظام التعليق	جيدة	نظام الكهرباء
				الحالة الداخلية	
جيدة	الفرش الداخلي	جيدة	المقاعد	جيدة	التابلوه والعدادات
				هيكل السيارة	
جيدة	الايرباج/وسائد الهواء	جيدة	حالة القوائم	جيدة	حالة الشاسيه
				الحالة الخارجية	

مقدمة السيارة

- خدوش صغيرة بالصدام الامامي.
-نقرات صغيرة متفرقة بالكبوت

الجانب الأيمن

- خدوش خفيفة بالباب الامامي والخلفي.

الجانب الايسر

- طعجة صغيرة بالباب الامامي وخدوش متفرقة بالابواب والرفرف الأمامي.

خلفية السيارة

- خدوش خفيفة بالصدام الخلفي.