

# تقرير حالة السيارة

## مواصفات السيارة

|                   |               |               |          |              |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| KL1CD6CAXLC437930 | 2946 GGD      | اللوحة        | مستعملة  | الحالة       |
| 2020              | سبارك         | الموديل       | شيفروليه | الماركة      |
|                   | فضي           | اللون         | 82619    | الممشي       |
| اتوماتيك          | القير         | ستاندر        | LS       | الفئة        |
| بنزين             | نوع الوقود    | عدد السلندرات | 1.4 لتر  | حجم المحرك   |
| نعم               | اقفال عن بعد  | يدوي          | 2        | وسائد هوائية |
| نعم               | تحكم دريكسيون | نظام ABS      | بوصة 14  | جنوط - طيس   |

## فحص السيارة

|      |                       |      |                  |                    |                    |
|------|-----------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|
|      |                       |      |                  | الحالة الميكانيكية |                    |
| جيدة | نظام الفرامل          | جيدة | حالة ناقل الحركة | جيدة               | حالة الماكينة      |
| جيدة | العكوس / الدفرانس     | جيدة | نظام التعليق     | جيدة               | نظام الكهرباء      |
|      |                       |      |                  | الحالة الداخلية    |                    |
| جيدة | الفرش الداخلي         | جيدة | المقاعد          | جيدة               | التابلوه والعدادات |
|      |                       |      |                  |                    |                    |
|      |                       |      |                  | هيكل السيارة       |                    |
| جيدة | الايرباج/وسائد الهواء | جيدة | حالة القوائم     | جيدة               | حالة الشاسيه       |
|      |                       |      |                  | الحالة الخارجية    |                    |

### مقدمة السيارة

- نقرات صغيرة بالكبوت  
(رش تجميلي بالصدام ، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشصاص والهيكل الداخلي أو الخارجي للسيارة)

### الجانب الأيمن

### الجانب الايسر

(رش تجميلي بالباب الأمامي والخلفي والرفرف الخلفي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشصاص والهيكل الداخلي أو الخارجي للسيارة)

### خلفية السيارة

(رش تجميلي بالصدام، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشصاص والهيكل الداخلي أو الخارجي للسيارة)