

# تقرير حالة السيارة

## مواصفات السيارة

|                   |          |               |         |              |
|-------------------|----------|---------------|---------|--------------|
| MDHBN7AD2LG733862 | 6002 SHD | اللوحة        | مستعملة | الحالة       |
| 2020              | صني      | الموديل       | نيسان   | الماركة      |
| السنة             | ابيض     | اللون         | 59686   | الممشي       |
| اتوماتيك          | ستاندر   | المواصفات     | SV      | الفئة        |
| بنزين             | 4        | عدد السلندرات | 1.5 لتر | حجم المحرك   |
| نعم               | يدوي     | مكيف هواء     | 2       | وسائد هوائية |
| نعم               | نعم      | نظام ABS      | بوصة 14 | جنوط - طيس   |
| اقفال عن بعد      |          |               |         |              |
| تحكم دريكسيون     |          |               |         |              |

## فحص السيارة

|      |                       |      |                  |                    |                    |
|------|-----------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|
|      |                       |      |                  | الحالة الميكانيكية |                    |
| جيدة | نظام الفرامل          | جيدة | حالة ناقل الحركة | جيدة               | حالة الماكينة      |
| جيدة | العكوس / الدفرانس     | جيدة | نظام التعليق     | جيدة               | نظام الكهرباء      |
|      |                       |      |                  | الحالة الداخلية    |                    |
| جيدة | الفرش الداخلي         | جيدة | المقاعد          | جيدة               | التابلوه والعدادات |
|      |                       |      |                  |                    |                    |
|      |                       |      |                  | هيكل السيارة       |                    |
| جيدة | الايرباج/وسائد الهواء | جيدة | حالة القوائم     | جيدة               | حالة الشاسيه       |
|      |                       |      |                  | الحالة الخارجية    |                    |

### مقدمة السيارة

(رش تجميلي في الصدام الامامي والكبوت، بدون حوادث مؤثرة على الهيكل أو الاجزاء الخارجية أو الداخلية للسيارة)

### الجانب الأيمن

- خدوش خفيفة بالباب الامامي والخلفي، طعجة صغيرة بالعتب اليمين.

### الجانب الايسر

- خدوش صغيرة اسفل المراية على باب السائق.

### خلفية السيارة

- خدوش خفيفة متفرقة بالشنطة والصدام الخلفي.  
(رش تجميلي في الصدام الخلفي بدون حوادث مؤثرة على الهيكل أو الاجزاء الخارجية أو الداخلية للسيارة)