

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

MDHBN7AD0LG735593	6090 SHD	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	صني	الموديل	نيسان	الماركة
	ابيض	اللون	111162	الممشي
اتوماتيك	ستاندر	المواصفات	SV	الفئة
بترين	4	عدد السلندرات	1.5 لتر	حجم المحرك
نعم	يدوي	مكيف هواء	2	وسائل هوائية
نعم	نعم	ABS نظام	بوصة 14	جنوط - طيس
اقفال عن بعد				
تحكم دريكسيون				

فحص السيارة

الحالة الميكانيكية	
جيدة	نظام الفرامل
جيدة	حالة ناقل الحركة
جيدة	العکوس / الدفرانس
جيدة	نظام التعليق
الحالة الداخلية	
جيدة	الفرش الداخلي
جيدة	المقاعد
جيدة	-
هيكل السيارة	
جيدة	حالة الشاسيه
الحالة الخارجية	

مقدمة السيارة

- خدوش خفيفة متفرقة اسفل الصدام الأمامي.

الجانب الأيمن

- خدوش خفيفة بالباب الامامي.

الجانب اليسير

- نقرة صغيرة مع في اسفل الرفرف الخلفي.

خلفية السيارة

- خدوش خفيفة متفرقة بالشنطة والصدام الخلفي.

(رش تجميلي في الصدام الخلفي بدون حوادث مؤثرة على الهيكل أو الاجزاء الخارجية أو الداخلية للسيارة)