

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

184706	-----	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	السنة	اكسنت	الموديل	الماركة
		رمادي	اللون	الممشي
اتوماتيك	القير	ستاندر	المواصفات	الفئة
بنزين	نوع الوقود	4	عدد السلندرات	حجم المحرك
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	مكيف هواء	وسائل هوائية
نعم	تحكم دريكسيون	نعم	نظام ABS	جنوط - طيس
				كشافات

فحص السيارة

				الحالة الميكانيكية	
OK	نظام الفرامل	OK	حالة ناقل الحركة	OK	حالة الماكينة
OK	العكوس / الدفرانس	OK	نظام التعليق	OK	نظام الكهرباء
				الحالة الداخلية	
OK	الفرش الداخلي	OK	المقاعد	OK	التابلوه والعدادات
				هيكل السيارة	
OK	الايرباج/وسائل الهواء	OK	حالة القوائم	OK	حالة الشاسيه
				الحالة الخارجية	

مقدمة السيارة

- خدوش صغيرة بالكبوت.
(رش تجميلي بالصدام الأمامي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

الجانب الأيمن

- خدوش خفيفة بالررف الأمامي.
(رش تجميلي بالأبواب والررف الخلفي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص أو الهيكل الداخلي للسيارة)

الجانب الأيسر

- خدوش صغيرة متفرقة بالررف الامامي وخدوش خفيفة في حافة الباب الامامي.

خلفية السيارة

- خدوش صغير بالصدام الخلفي.